


A decorative vertical bar on the left side of the page, consisting of a dark grey bar and a blue arrow pointing right. The date '2021-03-19' is written inside the blue arrow.

2021-03-19

AUDYT

O STANIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA PODSTAWIE JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SIERADZKIEMU

A decorative graphic in the bottom left corner consisting of several thin, curved, wavy lines in shades of grey and blue.

Koordynator ds. dostępności: dr Magdalena Kuzmider

WSTĘP

Celem każdego z nas i podstawą dobrobytu współczesnego społeczeństwa jest dążenie do dobrej jakości życia. Przejawia się to swobodnym dostępem do usług, produktów, dóbr, poczuciem bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, czy dostępem do życia społecznego i publicznego. Nie zawsze jednak jest możliwość zapewnienia tych wszystkich aspektów w równym stopniu całemu społeczeństwu. Na różnych etapach życia, w różnych sytuacjach życiowych dostęp do usług, produktów, dóbr, poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, czy dostęp do życia społecznego i publicznego może być ograniczony. Dzieje się tak, ponieważ społeczeństwo zмага się z wieloma chorobami, niepełnosprawnościami, różnego rodzaju wypadkami, w wyniku których ich sprawność fizyczna bądź umysłowa zostaje ograniczona.

Aby społeczeństwo mogło sprawnie funkcjonować, wszelkie bariery utrudniające codzienne czynności powinny zostać zlikwidowane. Głównym założeniem jest poprawa życia osób ze szczególnymi potrzebami poprzez zwiększenie dostępności instytucji publicznych i przestrzeni publicznej dla tych osób, tak, aby urzeczywistnić zasady sprawiedliwości społecznej, o których mowa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U.1997.78.483). Poprzez zwiększenie dostępności rozumie się poprawę dostępności architektonicznej, cyfrowo-informatycznej, lub informacyjno-komunikacyjnej. Jeżeli jednostka nie jest w stanie zapewnić powyższych dostępności, ma ona za zadanie zapewnić osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny.

W każdej jednostce publicznej wyznacza się co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję koordynatora do spraw dostępności w tej jednostce. Do jego zadań należy w szczególności wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot publiczny, monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot publiczny nałożonego przez ustawę o zapewnieniu dostępności. Do wyżej wspomnianego planu działania zalicza się analizę stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności przez podmiot publiczny.

DEFINICJE

Sprawiedliwość społeczna – zgodnie z definicją z PWN sprawiedliwość społeczna odnosi się do: równoprawności lub nierównoprawności grup społecznych i ich członków, oceny słuszności i adekwatności zasad i kryteriów podziału dóbr materialnych, wpływów i władzy, oraz wartości duchowych (autorytetu, uznania, prestiżu).

Osoba ze szczególnymi potrzebami – w myśl art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz. 1062 t.j.), jako osobę ze szczególnymi potrzebami rozumie się „osobę, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami”. Do grona takich osób można zaliczyć osoby niewidome i słabowidzące, osoby głuchonieme, osoby głuche lub słabosłyszzące, seniorów, osoby na wózkach inwalidzkich, osoby poruszające się o kulach, osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, jak również osoby z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi, rodziców z małymi dziećmi z wózkami dziecięcymi, kobiety w ciąży, osoby z ciężkimi nieporęcznymi bagażami, osoby z górną lub dolną kończyną w gipsie, osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego), osoby o nietypowym wzroście (w tym również dzieci). Biorąc pod uwagę powyższe, każdy z nas może w pewnym momencie życia stać się osobą ze szczególnymi potrzebami, dlatego tak ważne jest, aby w każdej możliwej sytuacji usprawnić funkcjonowanie takim osobom.

Bariera – jako barierę rozumie się „przeszkodę lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwia lub utrudnia osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami” zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy o dostępności.

Dostępność – to właściwość środowiska, która pozwala osobom ze szczególnymi potrzebami na korzystanie z tego środowiska na zasadzie równości z innymi. To usuwanie istniejących barier poprzez racjonalne usprawnienia. Zgodnie z ustawą o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, jest to dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna, co najmniej w zakresie określonym przez

minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy o dostępności, będącą wynikiem uwzględnienia uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia.

Uniwersalne projektowanie – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. "Uniwersalne projektowanie" nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne, zgodnie z art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz.U. z 2012r. poz. 1169).

Racjonalne usprawnienie – oznacza konieczne i odpowiednie zmiany i dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne w konkretnym przypadku, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami, zgodnie z art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Dostępność architektoniczna – rozumie się przez to usprawnienia zastosowane w budynkach należących do instytucji publicznych, dzięki którym osoby ze szczególnymi potrzebami będą miały do nich dostęp. Do dostępności architektonicznej zalicza się:

- Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;
- Zapewnienie poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków wolnych od barier;
- Zastosowanie takich rozwiązań i środków technicznych, aby osoba odwiedzająca daną jednostkę miała dostęp do pomieszczeń, które będą jej niezbędne w celu załatwienia swojej sprawy;
- Zapewnienie w sposób dotykowy, głosowy bądź wizualny informacji na temat rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń w danym budynku;
- Zapewnienie możliwości ewakuacji lub ratowania się w inny sposób.

Dostępność cyfrowo – informatyczna – jest to usprawnienie w korzystaniu ze stron internetowych i aplikacji mobilnych i polega na zapewnieniu ich funkcjonalności,

kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości w celu załatwienia danej sprawy w sposób elektroniczny.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna – te usprawnienia odnoszą się do komunikacji pomiędzy osobami znajdującymi się w społeczeństwie. Do takich ułatwień zalicza się:

- Obsługę w języku migowym poprzez kanały elektroniczne oraz swobodny dostęp do usług tłumacza online;
- Zastosowanie na stronie internetowej danej jednostki informacji o zakresie jej działalności w postaci nagrania w polskim języku migowym, tekstu łatwego do czytania bądź informacji w postaci tekstowej.

Dostęp alternatywny – polega na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia odpowiedniej osoby w rozwiązaniu problemu lub załatwieniu sprawy, polega na odpowiednim zapewnieniu wsparcia technicznego z użyciem nowoczesnych technologii i na takim wprowadzeniu organizacji danego podmiotu, aby był on możliwy zrealizować potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, aby nie czuły się pomijane i dyskryminowane.

AUDYT DOSTĘPNOŚCI W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI

SIERADZKIEMU

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Wymagania	Uwagi – wymagania	Niepełnosprawność fizyczna	Niepełnosprawność sensoryczna	Niepełnosprawność umysłowa
Przejście dla pieszych	Zastosować sygnalizację świetlną i dźwiękową; na granicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią zastosować zmianę faktury nawierzchni, na przejściach zastosować rampy krawężnikowe, chodnik wysokości ... aby nie stanowił bariery architektonicznej	- przejście poza terenem podmiotu publicznego – 1 jednostka - przejście bez sygnalizacji dźwiękowej – 1 jednostka - nie dotyczy – 6 jednostek - nie – 7 jednostek - nie spełnia wymagań – 1 jednostka - budynek znajduje się w strefie, gdzie pieszy ma pierwszeństwo i nie ma tam światła ani przejść dla pieszych – 1 jednostka - zminimalizowana wysokość krawężnika – 1 jednostka	- nie dotyczy – 7 jednostek - nie – 7 jednostek - przejście poza terenem podmiotu publicznego – 1 jednostka - przejście bez sygnalizacji dźwiękowej – 1 jednostka - budynek znajduje się w strefie, gdzie pieszy ma pierwszeństwo i nie ma tam światła ani przejść dla pieszych – 1 jednostka - nie spełnia wymagań – 1 jednostka	- nie dotyczy – 7 jednostek - nie – 7 jednostek - przejście poza terenem podmiotu publicznego – 1 jednostka - przejście bez sygnalizacji dźwiękowej – 1 jednostka - budynek znajduje się w strefie, gdzie pieszy ma pierwszeństwo i nie ma tam światła ani przejść dla pieszych – 1 jednostka - pasy na przejściu dla pieszych – 1 jednostka
Otoczenie obiektu – brak barier w otoczeniu/dojściu, krawężniki, progi, nachylenie, nawierzchnia	dojście do budynku pokryte jest nawierzchnią o różnicowanej fakturze, krawężniki oddzielają pasy zieleni – 1 jednostka	- tak – 6 jednostek - chodniki wykończone obrzeżami lub krawężnikami, łagodne wejścia i zejścia na chodniki – 1 jednostka - brak progów i innych przeszkód -1 jednostka - przy budynku znajdują się chodniki z krawężnikami wyłożone nierówną kamienną kostką granitową – 1 jednostka - nie – 2 jednostki - brak barier – 4 jednostki - nie dotyczy – 1 jednostka - osoby niepełnosprawne mogą poruszać się bez przeszkód – 1 jednostka	- nie dotyczy – 4 jednostki - tak – 3 jednostki - chodniki wykończone obrzeżami lub krawężnikami, łagodne wejścia i zejścia na chodniki – 1 jednostka - przy budynku znajdują się chodniki z krawężnikami wyłożone nierówną kamienną kostką granitową – 1 jednostka - nie – 2 jednostki - brak barier – 4 jednostki - nie dotyczy – 1 jednostka - dojście do budynku pokryte jest nawierzchnią o różnicowanej fakturze, krawężniki oddzielają pasy zieleni – 1 jednostka	- nie dotyczy – 4 jednostki - tak – 3 jednostki - chodniki wykończone obrzeżami lub krawężnikami, łagodne wejścia i zejścia na chodniki – 1 jednostka - przy budynku znajdują się chodniki z krawężnikami wyłożone nierówną kamienną kostką granitową – 1 jednostka - nie – 2 jednostki - brak barier – 4 jednostki - nie dotyczy – 1 jednostka - dojście do budynku pokryte jest nawierzchnią o różnicowanej fakturze, krawężniki oddzielają pasy zieleni – 1 jednostka

Miejsce postojowe parking – miejsca oznaczone, blisko wejścia, bezpieczne dotarcie na chodnik, nawierzchnia, wymiary,	• miejsce postojowe nie jest oznaczone – 1 jednostka • nie dotyczy – 15 jednostek	• osoby z niepełnosprawnością fizyczną mogą podjechać pod samo wejście do budynku – 1 jednostka • nie dotyczy – 5 jednostek • tak – 6 jednostek • miejsca oznaczone na niebiesko, blisko wejścia, delikatna pochylnia, z drugiej strony budynku dodatkowe miejsce parkingowe oznaczone kolorem niebieskim, nawierzchnia popękana/nierówna, stromy podjazd dla wózka inwalidzkiego – 1 jednostka • nie – 1 jednostka • parking bezpośrednio przed budynkiem, przy chodniku – 1 jednostka • Muzeum nie posiada parkingu przy budynku w którym prezentowane są wystawy. Najbliższy parking dla niepełnosprawnych na którym mogą parkować samochody osobowe jest na Rynku, ok. 50 metrów od wejścia do Muzeum. Parking dla autokarów znajduje się przy Teatrze Miejskim - Sieradzkim Centrum Kultury, ok. 200 metrów od wejścia do Muzeum. Powierzchnia chodników jest wyłożona płytami kamiennymi i nierówną kostką. – 1 jednostka • miejsce postojowe nieoznaczone. Brak obniżonego lub wyprofilowanego krawężnika umożliwiającego swobodny podjazd wózkiem na chodnik – 1 jednostka	• osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą skorzystać z wejścia do budynku poprzez pochylnie – 1 jednostka • nie dotyczy – 4 jednostki • nie – 8 jednostek • pochylnia – 3 jednostki	• osoby z niepełnosprawnością sensoryczną mogą podejść pod pochylnię, gdyż do budynku prowadzą schody przy wszystkich wejściach – 1 jednostka • nie dotyczy – 6 jednostek • tak – 6 jednostek • miejsca oznaczone na niebiesko, blisko wejścia, delikatna pochylnia, z drugiej strony budynku dodatkowe miejsce parkingowe oznaczone kolorem niebieskim, nawierzchnia popękana/nierówna, stromy podjazd dla wózka inwalidzkiego – 1 jednostka • nie – 1 jednostka • Muzeum nie posiada parkingu przy budynku w którym prezentowane są wystawy. Najbliższy parking dla niepełnosprawnych na którym mogą parkować samochody osobowe jest na Rynku, ok. 50 metrów od wejścia do Muzeum. Parking dla autokarów znajduje się przy Teatrze Miejskim - Sieradzkim Centrum Kultury, ok. 200 metrów od wejścia do Muzeum. Powierzchnia chodników jest wyłożona płytami kamiennymi i nierówną kostką. – 1 jednostka • miejsce postojowe nieoznaczone. Brak obniżonego lub wyprofilowanego krawężnika umożliwiającego swobodny podjazd wózkiem na chodnik – 1 jednostka	jednostka • nie dotyczy – 1 jednostka • można podjechać pod samo wejście lub pochylnię – 1 jednostka • nie dotyczy – 6 jednostek • tak – 6 jednostek • miejsca oznaczone na niebiesko, blisko wejścia, delikatna pochylnia, z drugiej strony budynku dodatkowe miejsce parkingowe oznaczone kolorem niebieskim, nawierzchnia popękana/nierówna, stromy podjazd dla wózka inwalidzkiego – 1 jednostka • nie – 1 jednostka • Muzeum nie posiada parkingu przy budynku w którym prezentowane są wystawy. Najbliższy parking dla niepełnosprawnych na którym mogą parkować samochody osobowe jest na Rynku, ok. 50 metrów od wejścia do Muzeum. Parking dla autokarów znajduje się przy Teatrze Miejskim - Sieradzkim Centrum Kultury, ok. 200 metrów od wejścia do Muzeum. Powierzchnia chodników jest wyłożona płytami kamiennymi i nierówną kostką. – 1 jednostka • miejsce postojowe nieoznaczone. Brak obniżonego lub wyprofilowanego krawężnika umożliwiającego swobodny podjazd wózkiem na chodnik – 1 jednostka
Pochylnie	• przy trzech wejściach do budynku znajdują się pochylnie i przy jednym wejściu w filii jednostki – 1 jednostka • nie dotyczy – 16 jednostek	• przed i za pochylnią zapewniona jest wystarczająca przestrzeń manewrowa dla wózka inwalidzkiego umożliwiająca swobodne i bezpieczne najechanie i zjechanie – 1 jednostka • nie dotyczy – 4 jednostki	• osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą skorzystać z wejścia do budynku poprzez pochylnie – 1 jednostka • nie dotyczy – 4 jednostki • nie – 8 jednostek • pochylnia – 3 jednostki	• osoby z niepełnosprawnością sensoryczną mogą podejść pod pochylnię, gdyż do budynku prowadzą schody przy wszystkich wejściach – 1 jednostka • nie dotyczy – 6 jednostek • tak – 6 jednostek • miejsca oznaczone na niebiesko, blisko wejścia, delikatna pochylnia, z drugiej strony budynku dodatkowe miejsce parkingowe oznaczone kolorem niebieskim, nawierzchnia popękana/nierówna, stromy podjazd dla wózka inwalidzkiego – 1 jednostka • nie – 1 jednostka • Muzeum nie posiada parkingu przy budynku w którym prezentowane są wystawy. Najbliższy parking dla niepełnosprawnych na którym mogą parkować samochody osobowe jest na Rynku, ok. 50 metrów od wejścia do Muzeum. Parking dla autokarów znajduje się przy Teatrze Miejskim - Sieradzkim Centrum Kultury, ok. 200 metrów od wejścia do Muzeum. Powierzchnia chodników jest wyłożona płytami kamiennymi i nierówną kostką. – 1 jednostka • miejsce postojowe nieoznaczone. Brak obniżonego lub wyprofilowanego krawężnika umożliwiającego swobodny podjazd wózkiem na chodnik – 1 jednostka	jednostka • nie dotyczy – 1 jednostka • można podjechać pod samo wejście lub pochylnię – 1 jednostka • nie dotyczy – 6 jednostek • tak – 6 jednostek • miejsca oznaczone na niebiesko, blisko wejścia, delikatna pochylnia, z drugiej strony budynku dodatkowe miejsce parkingowe oznaczone kolorem niebieskim, nawierzchnia popękana/nierówna, stromy podjazd dla wózka inwalidzkiego – 1 jednostka • nie – 1 jednostka • Muzeum nie posiada parkingu przy budynku w którym prezentowane są wystawy. Najbliższy parking dla niepełnosprawnych na którym mogą parkować samochody osobowe jest na Rynku, ok. 50 metrów od wejścia do Muzeum. Parking dla autokarów znajduje się przy Teatrze Miejskim - Sieradzkim Centrum Kultury, ok. 200 metrów od wejścia do Muzeum. Powierzchnia chodników jest wyłożona płytami kamiennymi i nierówną kostką. – 1 jednostka • miejsce postojowe nieoznaczone. Brak obniżonego lub wyprofilowanego krawężnika umożliwiającego swobodny podjazd wózkiem na chodnik – 1 jednostka

		- nie – 8 jednostek - pochylnia- 3 jednostki - wykorzystana pochylnia przynależąca do budynku DPS – 1 jednostka	- nie dotyczy – 4 jednostki - nie – 6 jednostek - Schody zewnętrzne i wewnętrzne proste, poręcze po obu stronach – 3 jednostki - schody proste – 1 jednostka - Schody wewnętrzne proste, bez nosków poręcze rurowe po obu stronach – 1 jednostka - Schodów zewnętrznych brak. Schody wewnętrzne z poręczami, wyposażone w kładkę wwożącą. – 1 jednostka - Schody zewnętrzne i wewnętrzne proste z noskami, poręcze po obu stronach, krawędzie oznaczone taśmą ostrzegawczą w kolorze czarno-żółtym – 1 jednostka	wykorzystana pochylnia przynależąca do budynku DPS – 1 jednostka	- pochylnia- 3 jednostki - wykorzystana pochylnia przynależąca do budynku DPS – 1 jednostka
Schody zewnętrzne i wewnętrzne proste, oznaczone krawędzie, bez nosków, poręcze rurowe po obu stronach, element TGSI,	- do budynku prowadzą schody zewnętrzne proste nieoznaczone krawędzie, poręcze rurowe po jednej stronie nie ma elementów TGSI, schody wewnętrzne z noskiem - nie dotyczy – 16 jednostek	- nie dotyczy – 4 jednostki - nie – 6 jednostek - Schody zewnętrzne i wewnętrzne proste, poręcze po obu stronach – 3 jednostki - schody proste – 1 jednostka - Schody wewnętrzne proste, bez nosków poręcze rurowe po obu stronach – 1 jednostka - Schodów zewnętrznych brak. Schody wewnętrzne z poręczami, wyposażone w kładkę wwożącą. – 1 jednostka - Schody zewnętrzne i wewnętrzne proste z noskami, poręcze po obu stronach, krawędzie oznaczone taśmą ostrzegawczą w kolorze czarno-żółtym – 1 jednostka	- schody zewnętrzne proste, nieoznaczone, schody wewnętrzne z noskiem – 1 jednostka - nie dotyczy – 4 jednostki - nie – 6 jednostek - Schody zewnętrzne i wewnętrzne proste, poręcze po obu stronach – 3 jednostki - schody proste – 1 jednostka - Schodów zewnętrznych brak. Schody wewnętrzne z poręczami, wyposażone w kładkę wwożącą. – 1 jednostka - Schody zewnętrzne i wewnętrzne proste z noskami, poręcze po obu stronach, krawędzie oznaczone taśmą ostrzegawczą w kolorze czarno-żółtym – 1 jednostka	wykorzystana pochylnia przynależąca do budynku DPS – 1 jednostka	- pochylnia- 3 jednostki - wykorzystana pochylnia przynależąca do budynku DPS – 1 jednostka
Schody – oznaczenia brajla na poręczach,	- nie ma oznaczeń – 5 jednostek - nie dotyczy – 12 jednostek	- nie dotyczy – 3 jednostki - nie ma oznaczeń – 14 jednostek	- nie ma oznaczeń – 16 jednostek - nie dotyczy – 2 jednostki	- nie dotyczy – 3 jednostki - nie ma oznaczeń – 14 jednostek	- nie dotyczy – 3 jednostki - nie ma oznaczeń – 14 jednostek
Czy budynek wpisany jest do rejestru zabytków i nie ma możliwości pełnego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, to czy możliwe jest zastąpienie odstępstw od zapisów ustaw/	- nie – 2 jednostki - tak – 1 jednostka - nie dotyczy – 15 jednostek	- dostosowano w miarę możliwości – 1 jednostka - nie dotyczy – 4 jednostki - nie – 8 jednostek - tak – 1 jednostka - Budynek jest wpisany do rejestru zabytków, jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych do poziomu parteru, w pozostałych dwóch kondygnacjach nie ma możliwości pełnego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 jednostka - główna część budynku jest wpisany do	- nie dotyczy – 6 jednostek - nie – 8 jednostek - tak – 1 jednostka - Budynek jest wpisany do rejestru zabytków, jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych do poziomu parteru, w pozostałych dwóch kondygnacjach nie ma możliwości pełnego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 jednostka - główna część budynku jest wpisany do rejestru zabytków dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	- dostosowano w miarę możliwości – 1 jednostka - nie dotyczy – 5 jednostek - nie – 8 jednostek - tak – 1 jednostka - Budynek jest wpisany do rejestru zabytków, jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych do poziomu parteru, w pozostałych dwóch kondygnacjach nie ma możliwości pełnego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 jednostka - główna część budynku jest wpisany do	- dostosowano w miarę możliwości – 1 jednostka - nie dotyczy – 5 jednostek - nie – 8 jednostek - tak – 1 jednostka - Budynek jest wpisany do rejestru zabytków, jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych do poziomu parteru, w pozostałych dwóch kondygnacjach nie ma możliwości pełnego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1 jednostka - główna część budynku jest wpisany do

alternatywnych rozwiązań	rejestru zabytków dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych możliwe po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków – 1 jednostka	możliwe po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków – 1 jednostka	rejestru zabytków dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych możliwe po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków – 1 jednostka
Wejście do budynku Należy podać opis dostępności wejścia do budynku dla osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając: obecność progów, stopni oraz podjazdów czy pochylni; szerokości drzwi wejściowych; ich automatycznego lub ręcznego otwierania; możliwości i sposobie wezwania pomocy	• wejście do budynku nie ma progów są schody, pochylnie, szerokość drzwi wejściowych ma co najmniej 90 cm, otwieranie ręczne, jest dzwonek oraz dostępność portiera – 1 jednostka • wejście do budynku pozbawione schodów, progów i podjazdów, szerokość drzwi wejściowych 100 cm, drzwi skrzydłowe otwierane ręcznie – 1 jednostka • brak progów oraz stopni, drzwi są szerokie (możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim), otwierane ręcznie, obok wejścia znajduje się pomieszczenie socjalne z osobami do pomocy – 1 jednostka • nie dotyczy – 2 jednostki • są dwa wejścia: główne budynku „B” ma 2 stopnie bez pochylni, drugie wejście w budynku „A” bez pochylni ma 1 stopień, ręczne otwieranie drzwi, można podjechać samochodem pod schody wzywając pomoc – 1 jednostka • Wejście do budynku z platformą dla osób niepełnosprawnych z przestrzenią manewrową przed i za drzwiami, szerokość wejścia do budynku po schodach, szerokość drzwi wejściowych otwieranych ręcznie 140 cm – 1 jednostka • Wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych z przestrzenią manewrową przed i za drzwiami, szerokość wejścia do budynku po schodach, szerokość drzwi wejściowych otwieranych ręcznie 130 cm – 2 jednostki • podjazd dla osób na wózku inwalidzkim, szerokie drzwi otwierane ręcznie, obok wejścia znajduje się pomieszczenie socjalne z osobami do pomocy – 4 jednostki • wejście główne do szkoły znajduje się od ul. Żwirki i Wigury, do wnętrza szkoły prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków, szer. Drzwi 150cm, ręcznie	• wejście do budynku nie ma progów są schody, pochylnie, szerokość drzwi wejściowych ma co najmniej 90 cm, otwieranie ręczne, jest dzwonek oraz dostępność portiera – 1 jednostka • nie dotyczy – 4 jednostki • brak progów oraz stopni, drzwi są szerokie (możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim), otwierane ręcznie, obok wejścia znajduje się pomieszczenie socjalne z osobami do pomocy – 1 jednostka • nie – 1 jednostka • Wejście do budynku z platformą dla osób niepełnosprawnych z przestrzenią manewrową przed i za drzwiami, szerokość wejścia do budynku po schodach, szerokość drzwi wejściowych otwieranych ręcznie 140 cm – 1 jednostka • Wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych z przestrzenią manewrową przed i za drzwiami, szerokość wejścia do budynku po schodach, szerokość drzwi wejściowych otwieranych ręcznie 130 cm – 2 jednostki • podjazd dla osób na wózku inwalidzkim, szerokie drzwi otwierane ręcznie, obok wejścia znajduje się pomieszczenie socjalne z osobami do pomocy – 4 jednostki • wejście główne do szkoły znajduje się od ul. Żwirki i Wigury, do wnętrza szkoły prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków, szer. Drzwi 150cm, ręcznie	• wejście do budynku nie ma progów są schody, pochylnie, szerokość drzwi wejściowych ma co najmniej 90 cm, otwieranie ręczne, jest dzwonek – 1 jednostka • nie dotyczy – 4 jednostki • brak progów oraz stopni, drzwi są szerokie (możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim), otwierane ręcznie, obok wejścia znajduje się pomieszczenie socjalne z osobami do pomocy – 1 jednostka • nie – 1 jednostka • Wejście do budynku z platformą dla osób niepełnosprawnych z przestrzenią manewrową przed i za drzwiami, szerokość wejścia do budynku po schodach, szerokość drzwi wejściowych otwieranych ręcznie 140 cm – 1 jednostka • Wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych z przestrzenią manewrową przed i za drzwiami, szerokość wejścia do budynku po schodach, szerokość drzwi wejściowych otwieranych ręcznie 130 cm – 2 jednostki • podjazd dla osób na wózku inwalidzkim, szerokie drzwi otwierane ręcznie, obok wejścia znajduje się pomieszczenie socjalne z osobami do pomocy – 4 jednostki • wejście główne do szkoły znajduje się od ul. Żwirki i Wigury, do wnętrza szkoły prowadzą schody, nie ma

	szerokie drzwi otwierane ręcznie, obok wejścia znajduje się pomieszczenie socjalne z osobami do pomocy – 4 jednostki • wejście główne do szkoły znajduje się od ul. Żwirki i Wigury, do wnętrza szkoły prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków, szer. Drzwi 150cm, ręcznie otwierane, dodatkowe wejście do budynku od strony dziedzińca szkoły, do wnętrza szkoły prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków, szer. Drzwi 90cm, 160c, ręcznie otwierane, jest możliwość wezwania pomocy – system kontroli wejść, wejście na salę gimnastyczną, możliwość wjazdu na wózek inwalidzkim, szer. Drzwi 103cm, ręcznie otwierane – 1 jednostka • Wejście do budynku dla zwiedzających ekspozycje muzealne nie ma progów oraz posiada ponad 90 cm. szerokości. Za drzwiami wejściowymi znajduje się krata. Należy skorzystać z oznakowanego dzwonka by wezwać obsługę sal wystawowych. Dzwonek znajduje się na wysokości dogodnej także dla osób na wózkach. – 1 jednostka • wejście do budynku po schodach. Schody z noskami, poręcze po obu stronach schodów, drzwi wejściowe ręcznie otwierane o szer. Pow. 90cm, zachowana przestrzeń manewrowa, wejście bezpośrednio z DPS, drzwi szklane z rama aluminiową, ręcznie otwierane o szer. Pow. 90cm, zachowana przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami. Brak elementów TGSi – 1 jednostka	otwierane, dodatkowe wejście do budynku od strony dziedzińca szkoły, do wnętrza szkoły prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków, szer. Drzwi 90cm, 160c, ręcznie otwierane, jest możliwość wezwania pomocy – system kontroli wejść, wejście na salę gimnastyczną, możliwość wjazdu na wózek inwalidzkim, szer. Drzwi 103cm, ręcznie otwierane – 1 jednostka • Wejście do budynku dla zwiedzających ekspozycje muzealne nie ma progów oraz posiada ponad 90 cm. szerokości. Za drzwiami wejściowymi znajduje się krata. Należy skorzystać z oznakowanego dzwonka by wezwać obsługę sal wystawowych. Dzwonek znajduje się na wysokości dogodnej także dla osób na wózkach. – 1 jednostka • wejście do budynku po schodach. Schody z noskami, poręcze po obu stronach schodów, drzwi wejściowe ręcznie otwierane o szer. Pow. 90cm, zachowana przestrzeń manewrowa, wejście bezpośrednio z DPS, drzwi szklane z rama aluminiową, ręcznie otwierane o szer. Pow. 90cm, zachowana przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami. Brak elementów TGSi – 1 jednostka	podjazdu dla wózków, szer. Drzwi 150cm, ręcznie otwierane, dodatkowe wejście do budynku od strony dziedzińca szkoły, do wnętrza szkoły prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków, szer. Drzwi 90cm, 160c, ręcznie otwierane, jest możliwość wezwania pomocy – system kontroli wejść, wejście na salę gimnastyczną, możliwość wjazdu na wózek inwalidzkim, szer. Drzwi 103cm, ręcznie otwierane – 1 jednostka • Wejście do budynku dla zwiedzających ekspozycje muzealne nie ma progów oraz posiada ponad 90 cm. szerokości. Za drzwiami wejściowymi znajduje się krata. Należy skorzystać z oznakowanego dzwonka by wezwać obsługę sal wystawowych. Dzwonek znajduje się na wysokości dogodnej także dla osób na wózkach. – 1 jednostka • wejście do budynku po schodach. Schody z noskami, poręcze po obu stronach schodów, drzwi wejściowe ręcznie otwierane o szer. Pow. 90cm, zachowana przestrzeń manewrowa, wejście bezpośrednio z DPS, drzwi szklane z rama aluminiową, ręcznie otwierane o szer. Pow. 90cm, zachowana przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami – 1 jednostka
--	---	---	--

Asystent – przeszkolone osoby pełniące funkcję asystentów,	- nie ma takich osób – 1 jednostka - nie dotyczy – 17 jednostek	- nie ma takich osób – pomoc personelu – 1 jednostka - brak asystenta – 11 jednostek 2 etaty pomocy nauczyciela – 1 jednostka - nie – 1 jednostka - tak – 2 jednostki - nie dotyczy – 1 jednostka - pracownicy posiadają wykształcenie w specjalności pracy z osobą z niepełnosprawnością – 1 jednostka	- nie ma takich osób – pomoc personelu – 1 jednostka - brak asystenta – 10 jednostek - nie dotyczy – 2 jednostki - nie – 1 jednostka - tak – 2 jednostki - pracownicy posiadają wykształcenie w specjalności pracy z osobą z niepełnosprawnością – 1 jednostka	- nie ma takich osób – pomoc personelu – 1 jednostka - brak asystenta – 10 jednostek - nie dotyczy – 2 jednostki - nie – 1 jednostka - tak – 2 jednostki - pracownicy posiadają wykształcenie w specjalności pracy z osobą z niepełnosprawnością – 1 jednostka
Drzwi zewnętrzne – automatyczne/lekkie drzwi skrzydłowe, drzwi obrotowe + skrzydłowe, widoczne na tle fasady, oznaczone jeśli szklane, przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami, brak progów, brak pochyłości, dostępne kłamki/uchwyty	- drzwi zewnętrzne są skrzydłowe, widoczne na tle fasady, wyróżniają się na tle elewacji, przestrzeń manewrowa zachowana, brak progów, pochyłości, kłamki umożliwiają obsługę jedną ręką – 1 jednostka - nie dotyczy – 12 jednostek	- istnieje przestrzeń manewrowa dla osób na wózkach inwalidzkich przed drzwiami i za drzwiami, brak progów, brak pochyłości, kłamki umożliwiają obsługę jedną ręką – 1 jednostka - drzwi zewnętrzne skrzydłowe przeszkłone widoczne na tle fasady, przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami, brak progów, brak pochyłości, dostępne kłamki – 3 jednostki - brak drzwi automatycznych, brak progów, dostateczna przestrzeń manewrowa, brak pochyłości, dostępne kłamki i uchwyty – 1 jednostka - nie dotyczy – 1 jednostka - ręcznie otwierane drzwi z kławką, przeszkłone – 1 jednostka - Drzwi zewnętrzne skrzydłowe, widoczne na tle fasady, winda zewnętrzna, dostępne kłamki, przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami – 1 jednostka - nie – 2 jednostki - brak automatycznych, dostateczna przestrzeń manewrowa, brak pochyłości, dostępne kłamki i uchwyty – 4 jednostka - drzwi szklane, oznaczone, jest przestrzeń	- brak progów i pochyłości, kłamki umożliwiają obsługę jedną ręką, osoby z niepełnosprawnością sensoryczną poruszają się z pomocą personelu – 1 jednostka - drzwi zewnętrzne skrzydłowe przeszkłone widoczne na tle fasady, przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami, brak progów, brak pochyłości, dostępne kłamki – 3 jednostki - nie dotyczy – 3 jednostki - nie – 4 jednostki - Drzwi zewnętrzne skrzydłowe, widoczne na tle fasady, winda zewnętrzna, dostępne kłamki – 1 jednostka - brak automatycznych, dostateczna przestrzeń manewrowa, brak pochyłości, dostępne kłamki i uchwyty – 4 jednostki - Drzwi zewnętrzne, skrzydłowe, widoczne na tle fasady. Za drzwiami wejściowymi znajduje się krata. Należy skorzystać z oznakowanego dzwonka by wezwać obsługę sal wystawowych. Dzwonek znajduje się na wysokości dogodnej także dla osób na wózkach. – 1	- brak progów i pochyłości, kłamki umożliwiają obsługę jedną ręką, osoby z niepełnosprawnością umysłową poruszają się z pomocą personelu – 1 jednostka - drzwi zewnętrzne skrzydłowe przeszkłone widoczne na tle fasady, przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami, brak progów, brak pochyłości, dostępne kłamki – 3 jednostki - nie dotyczy – 3 jednostki - nie – 4 jednostki - Drzwi zewnętrzne skrzydłowe, widoczne na tle fasady, winda zewnętrzna, dostępne kłamki – 1 jednostka - brak automatycznych, dostateczna przestrzeń manewrowa, brak pochyłości, dostępne kłamki i uchwyty – 4 jednostki - Drzwi zewnętrzne, skrzydłowe, widoczne na tle fasady. Za drzwiami wejściowymi znajduje się krata. Należy skorzystać z oznakowanego dzwonka by wezwać obsługę sal wystawowych. Dzwonek znajduje się na wysokości

		manewrowa zarówno przed jak i za drzwiami, brak innych przeszkód – 1 jednostka • Drzwi zewnętrzne, skrzydłowe, widoczne na tle fasady. Za drzwiami wejściowymi znajduje się krata. Należy skorzystać z oznakowanego dzwonka by wezwać obsługę sal wystawowych. Dzwonek znajduje się na wysokości dogodnej także dla osób na wózkach. – 1 jednostka • drzwi wejściowe ręcznie otwierane o szer. Pow. 90cm, zachowana przestrzeń manewrowa, pow. Bez pochyłości, brak progów – 1 jednostka	jednostka • drzwi wejściowe ręcznie otwierane o szer. Pow. 90cm, zachowana przestrzeń manewrowa, pow. Bez pochyłości, brak progów – 1 jednostka	dogodnej także dla osób na wózkach. – 1 jednostka • drzwi wejściowe ręcznie otwierane o szer. Pow. 90cm, zachowana przestrzeń manewrowa, pow. Bez pochyłości, brak progów – 1 jednostka
Drzwi wewnętrzne (w tym bramki) – szerokość >90 cm, lekkie, widoczne na tle ścian, oznaczone jeśli szklane, oznaczenia tekstowe, wypukłe i Braille’a, dostępne klamki/uchwyty, przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami, brak progów,	• drzwi wewnętrzne mają szerokość 90 cm i więcej, lekkie, widoczne na tle ścian, nie ma oznaczeń, dostępne klamki umożliwiają obsługę przestrzeni manewrowa, brak progów – 1 jednostka • nie dotyczy – 10 jednostek	• drzwi wewnętrzne mają szerokość 90 cm i więcej, lekkie, widoczne na tle ścian, nie ma oznaczeń, dostępne klamki, wystarczająca przestrzeń manewrowa – 1 jednostka • drzwi wewnętrzne szerokość >90cm, widoczne na tle ścian, brak oznaczeń w języku Braille’a, dostępne klamki, przestrzeń manewrowa za i przed drzwiami, brak progów – 3 jednostki • tak – 2 jednostki • drzwi wewnętrzne do pokoi < 90 cm (ok. 83 cm), widoczne na tle ścian, oznaczenia tekstowe przy drzwiach, na drzwiach szklanych napisy tekstowe – 1 jednostka • drzwi szklane lub drewniane z kławką – 1 jednostka • Drzwi wewnętrzne szerokość >90 cm, widoczne na tle ścian, brak oznaczeń w języku Braille’a, dostępne klamki, przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami, brak progów na parterze – 1 jednostka • drzwi widoczne na tle ścian, dostępne klamki/uchwyty brak progów – 1 jednostka • drzwi wewnętrzne szerokość 90-100cm, lekkie, widoczne na tle ścian, przestrzeń	• drzwi wewnętrzne mają szerokość 90 cm i więcej, lekkie, widoczne na tle ścian, nie ma oznaczeń, dostępne klamki, wystarczająca przestrzeń manewrowa – 1 jednostka • drzwi wewnętrzne szerokość >90cm, widoczne na tle ścian, brak oznaczeń w języku Braille’a, dostępne klamki, przestrzeń manewrowa za i przed drzwiami, brak napisów w jęz. Braille’a – 1 jednostka • nie dotyczy – 2 jednostki • nie – 2 jednostki • Drzwi wewnętrzne szerokość >90 cm, widoczne na tle ścian, brak oznaczeń w języku Braille’a, dostępne klamki, przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami, brak progów na parterze – 1 jednostka • drzwi widoczne na tle ścian, dostępne klamki/uchwyty brak progów – 1 jednostka • drzwi wewnętrzne szerokość 90-100cm, lekkie, widoczne na tle ścian,	• drzwi wewnętrzne mają szerokość 90 cm i więcej, lekkie, widoczne na tle ścian, nie ma oznaczeń, dostępne klamki, wystarczająca przestrzeń manewrowa – 1 jednostka • drzwi wewnętrzne szerokość >90cm, widoczne na tle ścian, brak oznaczeń w języku Braille’a, dostępne klamki, przestrzeń manewrowa za i przed drzwiami, brak progów – 3 jednostki • tak – 1 jednostki • nie dotyczy – 2 jednostki • nie – 2 jednostki • Drzwi wewnętrzne szerokość >90 cm, widoczne na tle ścian, brak oznaczeń w języku Braille’a, dostępne klamki, przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami, brak progów na parterze – 1 jednostka • drzwi widoczne na tle ścian, dostępne klamki/uchwyty brak progów – 1 jednostka • drzwi wewnętrzne szerokość 90-100cm, lekkie, widoczne na tle ścian, przestrzeń manewrowa za i przed

	manewrowa za i przed drzwiami, brak progów – 4 jednostki • nie – 1 jednostka	przestrzeń manewrowa za i przed drzwiami, brak progów – 3 jednostki	drzwiami, brak progów – 3 jednostki
Ciągi komunikacyjne – szerokość >90, przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami do pomieszczeń, przestrzeń na zakrętach ciągów komunikacyjnych	• szerokość 170cm, przestrzeń manewrowa zachowana – 1 jednostka • ciągi komunikacyjne – szerokość >90, przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami do pomieszczeń, przestrzeń na zakrętach ciągów komunikacyjnych – 4 jednostki • tak – 7 jednostek • nie dotyczy – 2 jednostki	• szerokość 170cm, przestrzeń manewrowa zachowana – 1 jednostka • ciągi komunikacyjne – szerokość >90, przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami do pomieszczeń, przestrzeń na zakrętach ciągów komunikacyjnych – 4 jednostki • tak – 7 jednostki • nie dotyczy – 2 jednostki	• szerokość 170cm – 1 jednostka • ciągi komunikacyjne – szerokość >90, przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami do pomieszczeń, przestrzeń na zakrętach ciągów komunikacyjnych – 4 jednostki • tak – 7 jednostek • nie dotyczy – 2 jednostki
Domofon – nie wyżej niż 120 cm, dźwiękowe i wizualne	• na wysokości do 120 cm, przycisk dźwiękowy, wyróżnia się na tle słupka – 1 jednostka • nie dotyczy – 13 jednostek	• na wysokości do 120 cm, przycisk dźwiękowy, wyróżnia się na tle słupka – 1 jednostka • brak domofonu – 8 jednostek • nie – 5 jednostek	• na wysokości do 120 cm, przycisk dźwiękowy, wyróżnia się na tle słupka – 1 jednostka • brak domofonu – 8 jednostek • nie – 5 jednostek
potwierdzenie przycisku i otwierania, Braille’a /wypukłość, kontrastowa kolorystyka	• włączniki i gniazda umieszczone są na wysokości do 120 cm, odległość od narożników pomieszczeń od 20 cm do 80 cm – 1 jednostka • nie dotyczy – 11 jednostek	• włączniki i gniazda umieszczone są na wysokości do 120 cm, odległość od narożników pomieszczeń od 20 cm do 80 cm – 1 jednostka • nie dotyczy – 3 jednostki • nie – 6 jednostek • Elementy instalacji elektrycznej, włączniki, systemy kontroli dostępu, elementy sterowania) –	• włączniki i gniazda umieszczone są na wysokości do 120 cm, odległość od narożników pomieszczeń od 20 cm do 80 cm – 1 jednostka • nie dotyczy – 3 jednostki • nie – 6 jednostek • Elementy instalacji elektrycznej, włączniki, systemy kontroli dostępu, elementy sterowania, montowane na wysokości przeciętnie 140 cm, gniazda
Elementy instalacji elektrycznej (włączniki, gniazda, systemy kontroli dostępu, elementy sterowania) – wysokość montażu, odległość od	• włączniki i gniazda umieszczone są na wysokości do 120 cm, odległość od narożników pomieszczeń od 20 cm do 80 cm – 1 jednostka • nie dotyczy – 11 jednostek	• włączniki i gniazda umieszczone są na wysokości do 120 cm, odległość od narożników pomieszczeń od 20 cm do 80 cm – 1 jednostka • nie dotyczy – 3 jednostki • nie – 6 jednostek • Elementy instalacji elektrycznej, włączniki, systemy kontroli dostępu, elementy sterowania, montowane na wysokości przeciętnie 140 cm, gniazda	• włączniki i gniazda umieszczone są na wysokości do 120 cm, odległość od narożników pomieszczeń od 20 cm do 80 cm – 1 jednostka • nie dotyczy – 3 jednostki • nie – 6 jednostek • Elementy instalacji elektrycznej, włączniki, systemy kontroli dostępu, elementy sterowania, montowane na wysokości przeciętnie 140 cm, gniazda

narożników pomieszczeń, kontrastowa kolorystyka, dostępny interfejs,		pomieszczeniach biurowych – 1 jednostka • Elementy instalacji elektrycznej, włączniki, systemy kontroli dostępu, elementy sterowania, montowane na wysokości przeciętnie 140 cm, gniazda montowane na wysokości 20-30 cm, odległość od narożników średnio powyżej 150 cm, brak interfejsa – 1 jednostka • WŁĄCZNIKI ŚREDNIO NA WYSOKOŚCI 140CM, GNIAZDA NA WYSOKOŚCI OK. 20-30 CM, ODLEGŁOŚĆ OD NAROŻNIKÓW ZRÓŻNICOWANA W ZALEŻNOŚCI OD POMIESZCZEŃ , BRAK DOSTĘPU DO INTERFEJSU – 2 jednostki • system kontroli dostępu do budynku, dzwonek/czytnik kart umiejscowiony na wys. 140cm, włącznik 140cm, – 1 jednostka • wszystkie włączniki znajdują się ok 140-150cm nad powierzchnią podłogi, ok. 15-20cm od ew. narożnika/ościeżnicy , gniazda od 30-40cm nad podłoga, kolor elementów biały – 1 jednostka	montowane na wysokości 20-30 cm, odległość od narożników średnio powyżej 150 cm, brak interfejsa – 1 jednostka • WŁĄCZNIKI ŚREDNIO NA WYSOKOŚCI 140CM, GNIAZDA NA WYSOKOŚCI OK. 20-30 CM, ODLEGŁOŚĆ OD NAROŻNIKÓW ZRÓŻNICOWANA W ZALEŻNOŚCI OD POMIESZCZEŃ , BRAK DOSTĘPU DO INTERFEJSU – 2 jednostki • system kontroli dostępu do budynku, dzwonek/czytnik kart umiejscowiony na wys. 140cm, włącznik 140cm, – 1 jednostka	montowane na wysokości 20-30 cm, odległość od narożników średnio powyżej 150 cm, brak interfejsa – 1 jednostka • WŁĄCZNIKI ŚREDNIO NA WYSOKOŚCI 140CM, GNIAZDA NA WYSOKOŚCI OK. 20-30 CM, ODLEGŁOŚĆ OD NAROŻNIKÓW ZRÓŻNICOWANA W ZALEŻNOŚCI OD POMIESZCZEŃ , BRAK DOSTĘPU DO INTERFEJSU – 2 jednostki • system kontroli dostępu do budynku, dzwonek/czytnik kart umiejscowiony na wys. 140cm, włącznik 140cm, – 1 jednostka
Ewakuacja – sprzęt ewakuacyjny/ pomieszczenie oczekiwania na ratunek	• wydzielone strefy pożarowo, nosze dla niepełnosprawnych – 1 jednostka • nie dotyczy – 13 jednostek	• wydzielone strefy pożarowo, nosze pachtowe dla niepełnosprawnych – 1 jednostka • budynek wyposażony w system PPOŻ ,sprzęt przeciw pożarowy, z określonym planem ewakuacji wraz z wytyczeniem miejsca oczekiwania na ratunek (miejsce zbiórki przed portiernią) – 4 jednostki • tak – 4 jednostki • nie dotyczy – 1 jednostka • nie – 3 jednostki • wyjścia i drogi ewakuacyjne wyraźnie	• wydzielone strefy pożarowo, nosze pachtowe dla niepełnosprawnych – 1 jednostka • budynek wyposażony w system PPOŻ ,sprzęt przeciw pożarowy, z określonym planem ewakuacji wraz z wytyczeniem miejsca oczekiwania na ratunek (miejsce zbiórki przed portiernią) – 4 jednostki • tak – 4 jednostki • nie dotyczy – 2 jednostki • nie – 3 jednostki	• wydzielone strefy pożarowo, nosze pachtowe dla niepełnosprawnych – 1 jednostka • budynek wyposażony w system PPOŻ ,sprzęt przeciw pożarowy, z określonym planem ewakuacji wraz z wytyczeniem miejsca oczekiwania na ratunek (miejsce zbiórki przed portiernią) – 4 jednostki • tak – 4 jednostek • nie dotyczy – 2 jednostki • nie – 3 jednostki

			oznaczone podświetlanymi znakami. Oświetlenie awaryjne, miejsce zbiórki wyraźnie oznaczone – 1 jednostka	• możliwość podjechania wózkiem, łóżka szpitalne mają regulowaną wysokość – 1 jednostka • wysokość mebli w większości przypadków dostosowana do osób poruszających się na wózku z sprzyjającą dostępnością – 4 jednostki • tak – 2 jednostki • meble w kolorach czarnym, brązowym, szarym, zielonym. Przy biurkach, szafach zamontowane uchwyty. W szafach i biurkach zamontowane zamki w celu zamykania dokumentów i sprzętu biurowego. Meble bez możliwości regulowania.– 1 jednostka • nie – 5 jednostek • nie dotyczy – 1 jednostka	• wysokość nie jest regulowana – 1 jednostka • wysokość mebli w większości przypadków dostosowana do osób poruszających się na wózku z sprzyjającą dostępnością – 4 jednostki • tak – 2 jednostki • nie dotyczy – 2 jednostki • nie – 5 jednostek	• wysokość nie jest regulowana, łóżka szpitalne mają regulowaną wysokość – 1 jednostka • wysokość mebli w większości przypadków dostosowana do osób poruszających się na wózku z sprzyjającą dostępnością – 4 jednostki • tak – 2 jednostki • nie dotyczy – 2 jednostki • nie – 5 jednostek
Mebłe – regulowana/różna wysokość, dla prawo i lewo ręcznych, możliwość podjechania wózkiem, meble – kolorystyka i obsługa (np. otwieranie, uchwyty) sprzyjająca dostępności,	• wysokość nie jest regulowana – 1 jednostka • nie dotyczy – 13 jednostek			• na korytarzach ławki bez podparcia, bez pochwyty, kanapy z podparciem – 1 jednostka • krzesła z oparciami ,sanitariaty i ciągi komunikacyjne wyposażone w pochwyty – 3 jednostki • tak – 4 jednostki • na korytarzach rozstawione krzesła z oparciami i ławki dwu - i trzyosobowe z podłokietnikami – 1 jednostka • krzesła z oparciami – 1 jednostka • nie – 2 jednostka • sofy nie posiadające ułatwień – 1 jednostka	• na korytarzach ławki bez podparcia, bez pochwyty, kanapy z podparciem – 1 jednostka • wysokość mebli w większości przypadków dostosowana do osób poruszających się na wózku z sprzyjającą dostępnością – 1 jednostka • tak – 4 jednostka • nie dotyczy – 2 jednostki • krzesła z oparciami – 1 jednostka • krzesła z oparciami ,sanitariaty i ciągi komunikacyjne wyposażone w pochwyty – 2 jednostki • nie – 2 jednostki	• na korytarzach kanapy z podparciem – 1 jednostka • wysokość mebli w większości przypadków dostosowana do osób poruszających się na wózku z sprzyjającą dostępnością – 1 jednostka • tak – 4 jednostki • nie dotyczy – 2 jednostki • krzesła z oparciami – 1 jednostka • krzesła z oparciami ,sanitariaty i ciągi komunikacyjne wyposażone w pochwyty – 2 jednostki • nie – 2 jednostki
Miejsca odpoczynku w budynkach – ławki z podparciami, pochwyty ułatwiające siadanie i wstawanie,	• na korytarzach ławki bez podparcia, bez pochwyty, kanapy z podparciem – 1 jednostka • nie dotyczy – 12 jednostek					• na korytarzach kanapy z podparciem – 1 jednostka • wysokość mebli w większości przypadków dostosowana do osób poruszających się na wózku z sprzyjającą dostępnością – 1 jednostka • tak – 4 jednostki • nie dotyczy – 2 jednostki • krzesła z oparciami – 1 jednostka • krzesła z oparciami ,sanitariaty i ciągi komunikacyjne wyposażone w pochwyty – 2 jednostki • nie – 2 jednostki

Platforma przyschodowa /podnośnik platformowy - pozwalający na samodzielne korzystanie,	- nie ma - 1 jednostka - nie dotyczy - 13 jednostek	- nie dotyczy - 5 jednostek - nie ma - 3 jednostek - Platforma przyschodowa - 1 jednostka - nie - 4 jednostki	- nie dotyczy - 5 jednostek - nie ma - 3 jednostki - Platforma przyschodowa - 1 jednostka - nie - 5 jednostek	- nie dotyczy - 5 jednostek - nie ma - 3 jednostek - Platforma przyschodowa - 1 jednostka - nie - 5 jednostek
Pochylnie - dwururowe poręcze po obu stronach, spoczniki przed i za pochylnią, zabezpieczenie przed zjechaniem, nawierzchnia gładka/antypoślizgowa, elementy TGSi przed i za pochylnią, całkowita długość pochylni, percepcja równości,	- pochylnie na zewnątrz budynków - nie dotyczy - 13 jednostek	- nie dotyczy - 4 jednostki - nie - 8 jednostek - POCHYLNIA Z DWURUROWĄ PORĘCZĄ PO OBU STRONACH, SPOCZNIKI PRZED I ZA POCHYLNIA, NAWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA, RÓWNA, CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ POCHYLNI BLISKO 10 M - 2 jednostki	- nie dotyczy - 4 jednostek - nie - 8 jednostek - POCHYLNIA Z DWURUROWĄ PORĘCZĄ PO OBU STRONACH, SPOCZNIKI PRZED I ZA POCHYLNIA, NAWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA, RÓWNA, CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ POCHYLNI BLISKO 10 M - 2 jednostki	- nie dotyczy - 4 jednostki - nie - 8 jednostek - POCHYLNIA Z DWURUROWĄ PORĘCZĄ PO OBU STRONACH, SPOCZNIKI PRZED I ZA POCHYLNIA, NAWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA, RÓWNA, CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ POCHYLNI BLISKO 10 M - 2 jednostki
Podłogi - powierzchnia podłóg równa antypoślizgowa nie powodująca odbicia światła, wykładzina trwałe przymocowana do podłoża - 1 jednostka	- powierzchnia podłóg równa antypoślizgowa nie powodująca odbicia światła, wykładzina trwałe przymocowana do podłoża - 1 jednostka - nie dotyczy - 14 jednostek	- podłoga spełnia wymagania - 1 jednostka - podłoga ceramiczna o powierzchni równej antypoślizgowa, nie powodująca odbicia światła - 1 jednostka - tak - 5 jednostek - wykładzina o krótkim włosiu w pomieszczeniach biurowych - 1 jednostka - nie - 2 jednostki - Zróżnicowana nawierzchnia podłóg tj. gres, lastryko, panel, deska, parkiet, antypoślizgowa nie powodująca odbicia światła - 1 jednostka - PODŁOGI RÓWNE POKRYTE PŁYTKĄ CERAMICZNĄ LUB WYKŁADZINĄ, ANTYPOŚLIZGOWE POWIERZCHNIE	- podłoga spełnia wymagania - 1 jednostka - podłoga ceramiczna o powierzchni równej antypoślizgowa, nie powodująca odbicia światła - 1 jednostka - tak - 5 jednostek - nie dotyczy - 2 jednostki - nie - 2 jednostki - Zróżnicowana nawierzchnia podłóg tj. gres, lastryko, panel, deska, parkiet, antypoślizgowa nie powodująca odbicia światła - 1 jednostka - PODŁOGI RÓWNE POKRYTE PŁYTKĄ CERAMICZNĄ LUB WYKŁADZINĄ, ANTYPOŚLIZGOWE POWIERZCHNIE	- podłoga spełnia wymagania - 1 jednostka - podłoga ceramiczna o powierzchni równej antypoślizgowa, nie powodująca odbicia światła - 1 jednostka - tak - 5 jednostek - nie dotyczy - 2 jednostki - nie - 2 jednostki - Zróżnicowana nawierzchnia podłóg tj. gres, lastryko, panel, deska, parkiet, antypoślizgowa nie powodująca odbicia światła - 1 jednostka - PODŁOGI RÓWNE POKRYTE PŁYTKĄ CERAMICZNĄ LUB WYKŁADZINĄ, ANTYPOŚLIZGOWE POWIERZCHNIE

wysokość wylewki/deszczownica, ławka/krzeselko, Możliwość podjechania pod umywalkę, wanna z drzwiami i siedzeniem, alarm, wanna z drzwiami i pochwytami, sanitariat – kontrastowa kolorystyka wykończenia i wyposażenia ułatwiająca poruszanie się, Sanitariat (pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem) – przewijak z regulowaną wysokością, sanitariat (toaleta) – dostępna toaleta na każdym piętrze, przestrzeń manewrowa, uchwyty składane, wysokość, montażu wyposażenia, miejsce na nogi pod umywalką, uchwyty przy pisuarach, uchwyty przy	umywalkę – 1 jednostka nie dotyczy – 12 jednostek	personel medyczny – 1 jednostka - sanitariaty w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – 3 jednostki - tak – 4 jednostki - nie – 4 jednostki - Sanitariaty na poziomie parteru dostosowane do osób poruszających się na wózkach, pozostałych kondygnacji nie dotyczy – 1 jednostka	- nie – 3 jednostki - Sanitariaty na poziomie parteru dostosowane do osób poruszających się na wózkach, pozostałych kondygnacji nie dotyczy – 1 jednostka	- nie dotyczy – 1 jednostka - nie – 3 jednostki - Sanitariaty na poziomie parteru dostosowane do osób poruszających się na wózkach, pozostałych kondygnacji nie dotyczy – 1 jednostka
Sanitariat (pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem) – przewijak z regulowaną wysokością, sanitariat (toaleta) – dostępna toaleta na każdym piętrze, przestrzeń manewrowa, uchwyty składane, wysokość, montażu wyposażenia, miejsce na nogi pod umywalką, uchwyty przy pisuarach, uchwyty przy	nie dotyczy – 13 jednostek	- nie dotyczy – 5 jednostek - nie – 8 jednostek	- nie dotyczy – 6 jednostek - nie – 7 jednostek	- nie dotyczy – 6 jednostek - nie – 7 jednostek

umywalce, lustro, bateria, wieszaki na ubrania, alarm, Winda – wymiary, panel, lustro, poręcze, komunikaty głosowe, Wideogłosowy system alarmowy, tolerancja zatrzymywania, kontrastowe oznaczenie wejścia,	• w budynku są trzy dźwigi osobowe zlokalizowane na parterze. Wymiary – szerokość wejścia do windy w świetle powyżej 90 cm. Wewnątrz znajduje się lustro, poręcze, przyciski podświetlane, przycisk alarmowy, panel sterowania odróżnia się od ścian, wyświetlacz z wyborem piętra podświetlony ; w filii dwie windy – 1 jednostka • nie dotyczy – 12 jednostek	• przystosowana jedna winda Wymiary 250cmx140cm szerokość wejścia do windy w świetle 112 cm – 1 jednostka • nie dotyczy – 3 jednostki • nie – 5 jednostek • budynek parterowy nie ma potrzeby windy – 1 jednostka • WINDA O WYMIARACH KABINY 110X140X220 CM Z PANELEM , BEZ LUSTRA, Z PORĘCZAMI I SYSTEMEM ALARMOWYM, BRAK KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH I WIDEOGŁOSOWYCH – 2 jednostki • lustro, komunikaty głosowe, poręcze – 1 jednostka	• użytkowanie wind z pomocą personelu Wymiary 250cmx140cm szerokość wejścia do windy w świetle 112 cm - Wymiary drugiej i trzeciej windy 120cmx100cm - szerokość wejścia do windy w świetle 102 cm – 1 jednostka • nie dotyczy – 3 jednostki • nie – 5 jednostek • budynek parterowy nie ma potrzeby windy – 1 jednostka • WINDA O WYMIARACH KABINY 110X140X220 CM Z PANELEM , BEZ LUSTRA, Z PORĘCZAMI I SYSTEMEM ALARMOWYM, BRAK KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH I WIDEOGŁOSOWYCH – 2 jednostki • lustro, komunikaty głosowe, poręcze – 1 jednostka	• użytkowanie windy z pomocą personelu – filia w Rożdżalach Wymiary 250cmx140cm szerokość wejścia do windy w świetle 112 cm – 1 jednostka • nie dotyczy – 3 jednostki • nie – 5 jednostki • budynek parterowy nie ma potrzeby windy – 1 jednostka • WINDA O WYMIARACH KABINY 110X140X220 CM Z PANELEM , BEZ LUSTRA, Z PORĘCZAMI I SYSTEMEM ALARMOWYM, BRAK KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH I WIDEOGŁOSOWYCH – 2 jednostki • lustro, komunikaty głosowe, poręcze – 1 jednostka
Ciągi komunikacyjne – wolne od przeszkód w skrajni pionowej i poziomej, zabezpieczenia przed uderzeniem głową, TGSI, kontrastowa kolorystyka podłóg, ścian i sufitów	• szerokość powyżej 150 cm, zamontowane poręcze , brak przeszkód na całej długości, kontrastowa kolorystyka podłóg – 1 jednostka • nie dotyczy – 12 jednostek	• brak przeszkód na całej długości, podłogi antypoślizgowe, wykładzina trwale przytwierdzona do podłoża, kolorystyka kontrastowa – 1 jednostka • ciągi komunikacyjne wolne od przeszkód , brak zabezpieczenia przed uderzeniem głową, kontrastowa kolorystyka podłóg , ścian i sufitów oraz wyposażenia wspomagająca poruszanie się – 3 jednostki • tak – 4 jednostki • nie dotyczy – 2 jednostki • nie – 2 jednostki • ciągi komunikacyjne często zablokowane	• brak przeszkód na całej długości, podłogi antypoślizgowe, wykładzina trwale przytwierdzona do podłoża – 1 jednostka • ciągi komunikacyjne wolne od przeszkód , brak zabezpieczenia przed uderzeniem głową, kontrastowa kolorystyka podłóg , ścian i sufitów oraz wyposażenia wspomagająca poruszanie się – 3 jednostki • tak – 4 jednostki • nie dotyczy – 2 jednostki • nie – 2 jednostki	• brak przeszkód na całej długości, podłogi antypoślizgowe, wykładzina trwale przytwierdzona do podłoża – 1 jednostka • ciągi komunikacyjne wolne od przeszkód , brak zabezpieczenia przed uderzeniem głową, kontrastowa kolorystyka podłóg , ścian i sufitów oraz wyposażenia wspomagająca poruszanie się – 3 jednostki • tak – 4 jednostki • nie dotyczy – 2 jednostki • nie – 2 jednostki

wspomagająca poruszanie się, kontrastowa kolorystyka wyposażenia, wspomagająca poruszanie się,		biurkiem. Stołem – sytuacja spowodowana pandemią, ma na celu obsługę petenta poza pokojem pracy, kontrastowa kolorystyka tylko osób poszczególnego działu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – niemoc instalowania tablic kontrastowych wywołana ogólnym wewnętrznym remontem – 1 jednostka	• ciagi komunikacyjne często zablokowane biurkiem. Stołem – sytuacja spowodowana pandemią, ma na celu obsługę petenta poza pokojem pracy, kontrastowa kolorystyka tylko poszczególnego działu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – niemoc instalowania tablic kontrastowych wywołana ogólnym wewnętrznym remontem – 1 jednostka	• ciagi komunikacyjne często zablokowane biurkiem. Stołem – sytuacja spowodowana pandemią, ma na celu obsługę petenta poza pokojem pracy, kontrastowa kolorystyka tylko poszczególnego działu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – niemoc instalowania tablic kontrastowych wywołana ogólnym wewnętrznym remontem – 1 jednostka
oświetlenie – równomierne, właściwe natężenie,	• ciagi komunikacyjne oświetlone światłem naturalnym i sztucznym nie wykazuje różnic natężenia wywołujących oślnienie – 1 jednostka • nie dotyczy – 12 jednostek	• ciagi komunikacyjne oświetlone światłem naturalnym i sztucznym nie wykazuje różnic natężenia wywołujących oślnienie – 1 jednostka • oświetlenie równomierne o właściwym natężeniu – 4 jednostki • tak – 7 jednostek • nie dotyczy – 12 jednostek	• ciagi komunikacyjne oświetlone światłem naturalnym i sztucznym nie wykazuje różnic natężenia wywołujących oślnienie – 1 jednostka • oświetlenie równomierne o właściwym natężeniu – 4 jednostki • tak – 7 jednostek • nie dotyczy – 12 jednostek	• ciagi komunikacyjne oświetlone światłem naturalnym i sztucznym nie wykazuje różnic natężenia wywołujących oślnienie – 1 jednostka • oświetlenie równomierne o właściwym natężeniu – 4 jednostki • tak – 7 jednostek • nie dotyczy – 12 jednostek
System alarmowy – wizualny i głosowy,	• wizualny i dźwiękowy (sygnalizacja przyzywowa) – 1 jednostka • nie dotyczy – 12 jednostek	• wizualny i dźwiękowy (sygnalizacja przyzywowa) – 1 jednostka • system przyzywowy - głosowy – 4 jednostki • tak – 1 jednostka • nie – 7 jednostek	• wizualny i dźwiękowy (sygnalizacja przyzywowa) – 1 jednostka • system przyzywowy - głosowy – 3 jednostki • tak – 1 jednostka • nie dotyczy – 2 jednostki • nie – 6 jednostek	• wizualny i dźwiękowy (sygnalizacja przyzywowa) – 1 jednostka • system przyzywowy - głosowy – 3 jednostki • tak – 1 jednostka • nie dotyczy – 2 jednostki • nie – 6 jednostek
Korytarze i windy	Należy podać opis dostępności dla osób z niepełno-sprawnością wnętrza budynku: korytarze płaskie lub z barierami np. stopniami, dostępność wind; obecności podnośników i	• szerokość powyżej 150 cm, zamontowane poręcze , brak przeszkód na całej długości, kontrastowa kolorystyka podłóg, dostępne trzy dźwigi osobowe, wejścia do pokoi 90 cm – 1 jednostka • wnętrze budynku dostępne dla osób z niepełnosprawnością korytarze płaskie przejścia szerokości większej niż 90 cm;	• szerokość powyżej 150 cm, zamontowane poręcze , brak przeszkód na całej długości, kontrastowa kolorystyka podłóg, dostępne trzy dźwigi osobowe, wejścia do pokoi 90 cm – 1 jednostka • wnętrze budynku dostępne dla osób z niepełnosprawnością korytarze płaskie	• szerokość powyżej 150 cm, zamontowane poręcze , brak przeszkód na całej długości, kontrastowa kolorystyka podłóg, dostępne dwa dźwigi osobowe, wejścia do pokoi 90 cm – 1 jednostka • wnętrze budynku dostępne dla osób z niepełnosprawnością korytarze płaskie

	procedur ich użycia; szerokości przejść, w szczególności mniejszych niż 90 cm; wymiarów kabin wind i podnośników (jeśli węższe niż 90 cm); szerokości wejść do sali; wyższym umieszczeniu uchwyty i klamek (powyżej 110 cm); i inne cechy wnętrza mogące mieć wpływ na ich dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.	szerokość wejść do pokoi mieszkańców , klamki i pochwyt na wysokości – 1 jednostka • budynek parterowy, bez stopni, progów, barier, odpowiednia szerokość korytarzy dla wózków inwalidzkich – 4 jednostki • dostęp dla osób z niepełnosprawnością na Salę Obsługi (parter) i VII piętro – 1 jednostka • Korytarze bez stopni, wind, szerokość 1,70 cm, Budynek parterowy – 1 jednostka • Wnętrze budynku do parteru dostępne dla osób z niepełnosprawnością, korytarz płaski z dostępem do podnośnika, przejścia o szerokości większej niż 90 cm, podnośnik o wymiarach – 1 jednostka • WNIĘTRZE BUDYNKU DOSTĘPNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, KORYTARZ E PŁASKIE, Z DOSTĘPEM DO WINDY, PRZEJŚCIA, WINDA , WEJŚCIA DO POKOI MIESZKAŃCÓW O SZEROKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 90 CM, KLAMKI MONTOWANE NA WYSOKOŚCI 110CM, POCHWYTY MONTOWANE NA WYOSKOŚCI 90CM – 2 jednostki • nie dotyczy – 1 jednostka • brak wind, korytarze z barierami architektonicznymi szer. Drzwi pow. 90cm, klamka powyżej i poniżej 110cm – 1 jednostka	przejścia szerokości większej niż 90 cm; szerokość wejść do pokoi mieszkańców , klamki i pochwyt na wysokości – 1 jednostka • budynek parterowy, bez stopni, progów, barier, odpowiednia szerokość korytarzy dla wózków inwalidzkich – 4 jednostki • nie dotyczy – 3 jednostki • Wnętrze budynku do parteru dostępne dla osób z niepełnosprawnością, korytarz płaski z dostępem do podnośnika, przejścia o szerokości większej niż 90 cm, podnośnik o wymiarach – 1 jednostka • WNIĘTRZE BUDYNKU DOSTĘPNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, KORYTARZ E PŁASKIE, Z DOSTĘPEM DO WINDY, PRZEJŚCIA, WINDA , WEJŚCIA DO POKOI MIESZKAŃCÓW O SZEROKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 90 CM, KLAMKI MONTOWANE NA WYSOKOŚCI 90CM – 2 jednostki • brak wind, korytarze z barierami architektonicznymi szer. Drzwi pow. 90cm, klamka powyżej i poniżej 110cm – 1 jednostka	przejścia szerokości większej niż 90 cm; szerokość wejść do pokoi mieszkańców , klamki i pochwyt na wysokości – 1 jednostka • budynek parterowy, bez stopni, progów, barier, odpowiednia szerokość korytarzy dla wózków inwalidzkich – 4 jednostki • nie dotyczy – 3 jednostki • Wnętrze budynku do parteru dostępne dla osób z niepełnosprawnością, korytarz płaski z dostępem do podnośnika, przejścia o szerokości większej niż 90 cm, podnośnik o wymiarach – 1 jednostka • WNIĘTRZE BUDYNKU DOSTĘPNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, KORYTARZ E PŁASKIE, Z DOSTĘPEM DO WINDY, PRZEJŚCIA, WINDA , WEJŚCIA DO POKOI MIESZKAŃCÓW O SZEROKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 90 CM, KLAMKI MONTOWANE NA WYSOKOŚCI 90CM – 2 jednostki • brak wind, korytarze z barierami architektonicznymi szer. Drzwi pow. 90cm, klamka powyżej i poniżej 110cm – 1 jednostka	• sala doświadczenia świata filia - Rozdźwięki – tablica świetlna, fakturowa, światłuster, miękkie materace i pufy dostosowujące się do kształtu ciała,
Organizacja przestrzeni - miejsce wyciszenia,	• na każdym piętrze budynku znajdują się sale terapii zajęciowej – 1 jednostka	• pokoje terapii zajęciowej gdzie prowadzone są: muzykoterapia, zajęcia kulinarne, robótek ręcznych, indywidualne rozmowy z psychologiem – 1 jednostka	• pokoje terapii zajęciowej gdzie prowadzone są: muzykoterapia, zajęcia kulinarne, robótek ręcznych, indywidualne rozmowy z psychologiem – 1 jednostka	• sala doświadczenia świata filia - Rozdźwięki – tablica świetlna, fakturowa, światłuster, miękkie materace i pufy dostosowujące się do kształtu ciała,	

	• nie dotyczy – 12 jednostek	• izolotka dostosowana do potrzeb dla osób niepełnosprawnych – 3 jednostki • tak – 4 jednostki • nie dotyczy – 2 jednostki • nie – 3 jednostki	• izolotka dostosowana do potrzeb dla osób niepełnosprawnych – 3 jednostki • tak – 4 jednostki • nie dotyczy – 2 jednostki • nie – 3 jednostki	• izolotka dostosowana do potrzeb dla osób niepełnosprawnych – 3 jednostki • tak – 4 jednostki • nie dotyczy – 2 jednostki • nie – 3 jednostki
Recepcja – punkt informacyjny, sekretariat	Powinna być zlokalizowana w pobliżu wejścia, wyróżniona poprzez elementy architektury, różne kontrasty i materiały)	• sekretariat w pobliżu wejścia – 2 jednostki • dyżurka ogólnodostępna zlokalizowana w pobliżu wejścia – 4 jednostki • tak – 4 jednostki • punkt informacyjny - rejestracja (parter), sekretariat - VII piętro – 1 jednostka • nie – 1 jednostka • Sekretariat zlokalizowany na pierwszym piętrze, dostęp do niego ograniczony – 1 jednostka	• sekretariat w pobliżu wejścia – 2 jednostki • dyżurka ogólnodostępna zlokalizowana w pobliżu wejścia – 4 jednostki • tak – 4 jednostki • nie dotyczy – 1 jednostka • nie – 1 jednostka • Sekretariat zlokalizowany na pierwszym piętrze, dostęp do niego ograniczony – 1 jednostka	• nie dotyczy – 2 jednostki • dyżurka ogólnodostępna zlokalizowana w pobliżu wejścia – 3 jednostki • tak – 5 jednostek • nie – 1 jednostka • Sekretariat zlokalizowany na pierwszym piętrze, dostęp do niego ograniczony – 1 jednostka • sekretariat w pobliżu wejścia – 1 jednostka
Tablice informacyjne wypukłe i oznaczenia Braille’a	• nie – 1 jednostka • nie dotyczy – 12 jednostek	• nie dotyczy – 5 jednostek • tablice informacyjne tak bez oznaczeń Braille’a – 3 jednostki • tak – 1 jednostka • nie – 4 jednostki	• nie dotyczy – 5 jednostek • tablice informacyjne tak bez oznaczeń Braille’a – 3 jednostki • tak – 1 jednostka • nie – 4 jednostki	• nie dotyczy – 5 jednostek • tablice informacyjne tak bez oznaczeń Braille’a – 3 jednostki • tak – 1 jednostka • nie – 4 jednostki
Napisy Braille’a, dostępność informacji głosowych lub dźwiękowych w windach; wyposażenie w pętle indukcyjne sal, sekretariatów,	• nie – 1 jednostka • nie dotyczy – 12 jednostek	• nie dotyczy – 3 jednostki • nie – 8 jednostek • WINDA WYPOSAŻONA W DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI GŁOSOWYCH – 2 jednostek	• nie dotyczy – 4 jednostki • nie – 7 jednostek • WINDA WYPOSAŻONA W DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI GŁOSOWYCH – 2 jednostki	• nie dotyczy – 4 jednostki • nie – 7 jednostek • WINDA WYPOSAŻONA W DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI GŁOSOWYCH – 2 jednostki

portierni, itp.				
Opis możliwości dojazdu komunikacją miejską lub opis dostępności i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.	nie dotyczy – 10 jednostek	- nie dotyczy – 6 jednostek - tak – 1 jednostka - nie – 1 jednostka - Można z centrum Sieradza dojechać autobusem miejskim nr 1,6,7, miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych są w odległości ok.30 m od wejścia do budynku – 1 jednostka - dojazd komunikacją publiczną, przystanek znajdujący się w bliskiej odległości od szkoły, parking ogólnodostępny – 3 jednostki - dojazd komunikacją publiczną – 1 jednostka	- nie dotyczy – 7 jednostek - tak – 1 jednostka - nie – 1 jednostka - dojazd komunikacją publiczną, przystanek znajdujący się w bliskiej odległości od szkoły, parking ogólnodostępny – 3 jednostki - dojazd komunikacją publiczną – 1 jednostka	- nie dotyczy – 7 jednostek - tak – 1 jednostka - nie – 1 jednostka - dojazd komunikacją publiczną, przystanek znajdujący się w bliskiej odległości od szkoły, parking ogólnodostępny – 3 jednostki - dojazd komunikacją publiczną – 1 jednostka

DOŚPIĘPNOŚĆ CYFROWO – INFORMATYCZNA

Wymagania	Uwagi – wymagania	Niepełnosprawność fizyczna	Niepełnosprawność sensoryczna/ ruchowa	Niepełnosprawność umysłowa
Strona internetowa BIP, strona www	Czy strona internetowa/BIP jednostki spełnia standardy WCAC.2?	- dostawca stron twierdzi że jest zgodna ze standardami – 1 jednostka - nie spełnia – 5 jednostek - częściowo zgodna z ustawą o – 5 jednostek - tak – 2 jednostki	- dostawca stron twierdzi że jest zgodna ze standardami – 1 jednostka - nie spełnia – 5 jednostek - częściowo zgodna z ustawą o dostępności – 5 jednostek - tak – 2 jednostki	- dostawca stron twierdzi że jest zgodna ze standardami – 1 jednostka - nie spełnia – 5 jednostek - częściowo zgodna z ustawą o dostępności – 4 jednostki - nie dotyczy – 1 jednostka - nie – 1 jednostka - tak – 1 jednostka

Kolorystyka strony	- białe tło, niebieskie napisy – 1 jednostka - nie dotyczy – 12 jednostek	- białe tło, niebieskie napisy – 1 jednostka - tło białe, baza czarna, elementy niebieskiego – 4 jednostki - tak – 7 jednostek - nie – 1 jednostka	- czarne tło, żółte napisy – 1 jednostka - tło białe, baza czarna, elementy niebieskiego – 4 jednostki - tak – 7 jednostek - nie – 1 jednostka	- białe tło, niebieskie napisy – 1 jednostka - tło białe, baza czarna, elementy niebieskiego – 4 jednostki - tak – 6 jednostek - nie dotyczy – 1 jednostka - nie – 1 jednostka
Informacje na stronie: Czy publikowane informacje na stronie BIP i www spełniają potrzeby osób z niepełnosprawnościami	- częściowo zgodna – 1 jednostka - nie dotyczy – 12 jednostek	- nie – 1 jednostka - nie spełnia – 4 jednostki - tak – 7 jednostek - częściowo zgodna – 1 jednostka	- możliwość przełączenia na odbiór w szacie kolorystycznej o podwyższonym kontraście, kolorystyka strony – 1 jednostka - nie spełnia – 4 jednostki - tak – 7 jednostek - częściowo zgodna – 1 jednostka	- nie – 2 jednostki - nie spełnia – 4 jednostki - tak – 6 jednostek - nie dotyczy – 1 jednostka
Umawianie wizyt online	Rezerwacja wizyt dla osoby z niepełnosprawnością	- nie dotyczy – 1 jednostka - tak – 8 jednostek - strona ministerstwa – 1 jednostka - nie – 3 jednostki	- nie dotyczy – 1 jednostka - tak – 8 jednostek - strona ministerstwa – 1 jednostka - nie – 3 jednostki	- nie dotyczy – 2 jednostki - tak – 8 jednostek - nie – 3 jednostki
Opisy alternatywne przy zdjęciach, grafikach	- są wykonywane – 1 jednostka - nie dotyczy – 12 jednostek	- są wykonywane – 1 jednostka - brak opisów – 4 jednostki - tak – 6 jednostek - zamieszczane informacje tekstowe – 1 jednostka - brak zdjęć – 1 jednostka	- dla osób słabo widzących i niedowidzących posiadających tzw. czytnacz ekranu – 1 jednostka - brak opisów – 4 jednostki - tak – 6 jednostek - zamieszczane informacje tekstowe – 1 jednostka - brak zdjęć – 1 jednostka	- są wykonywane – 1 jednostka - brak opisów – 4 jednostki - tak – 6 jednostek - zamieszczane informacje tekstowe – 1 jednostka - brak zdjęć – 1 jednostka
Czy wszystkie „stare” dokumenty zostały przedstawienie w sposób dostępny cyfrowo	Np. statut, zarządzenia itd. Obowiązujące dokumenty nie mogą być uznane za archiwalne i powinny być uzupełnione o alternatywę tekstową. Mogłby w tym być pomocny program OCR,	- nie – 5 jednostek - tak – 6 jednostek - Spełnia standard WCAC.2 – 1 jednostka - częściowo zgodna – 1 jednostka	- nie – 5 jednostek - tak – 6 jednostek - Spełnia standard WCAC.2 – 1 jednostka - częściowo zgodna – 1 jednostka	- nie – 5 jednostek - tak – 6 jednostek - nie dotyczy – 1 jednostka - częściowo zgodna – 1 jednostka

	nawet ogólnodostępny, online.			
Materiały opublikowane na YouTube są uzupełnione o napisy i audio deskrypcję.	- nie – 2 jednostki - nie dotyczy – 11 jednostek	- nie dotyczy – 6 jednostek - nie – 7 jednostek	- nie – 7 jednostek - nie dotyczy – 6 jednostek	- nie dotyczy – 7 jednostek - nie – 6 jednostek

DOŚPIĘPNOŚĆ INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNA

Wymagania	Uwagi – wymagania	Niepełnosprawność fizyczna	Niepełnosprawność sensoryczna/ ruchowa	Niepełnosprawność umysłowa
Informacja – system informacji w budynku wizualny i dotykowy lub głosowy, zróżnicowana wysokość montażu informacji wizualnej, króć czcionki, kontrast kolorystyczny, dostępne dokumenty,	- informacja wizualna – tablice informacyjne, widoczną, czytelna – 1 jednostka - nie dotyczy – 12 jednostek	- króć Trzcionki- Times New Roman, Arial, tekst pogrubiony, na wysokości oczu – 1 jednostka - system informacji budynku tylko wizualny – 4 jednostki - częściowo dostosowane – 4 jednostki - nie dotyczy – 2 jednostki - nie – 2 jednostki	- króć Trzcionki- Times New Roman, Arial, tekst pogrubiony, na wysokości oczu – 1 jednostka - system informacji budynku tylko wizualny – 4 jednostki - częściowo dostosowane – 4 jednostki - nie dotyczy – 2 jednostki - nie – 2 jednostki	- króć Trzcionki- Times New Roman, Arial, tekst pogrubiony, na wysokości oczu – 1 jednostka - system informacji budynku tylko wizualny – 4 jednostki - częściowo dostosowane – 4 jednostki - nie dotyczy – 2 jednostki - nie – 2 jednostki
Informacje o możliwości lub jej braku skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.*	brak – 14 jednostek	brak – 14 jednostek	brak – 14 jednostek	brak – 14 jednostek
Komunikacja – pętla	brak – 5 jednostek	brak – 7 jednostek	brak – 7 jednostek	brak – 7 jednostek

indukcyjna, system FM, system IR, tłumacz PJM online.	• nie dotyczy – 9 jednostek	• nie – 7 jednostek	• nie – 7 jednostek	• nie – 7 jednostek
System komunikacji z jednostką: (np. SMS, MMS, email, aplikacja mobilna, audiowizualne, dostęp do tłumacza online, inne.	• można komunikować się poprzez SMS, MMS-ie-mail – 2 jednostki • nie dotyczy – 11 jednostek	• nie dotyczy – 1 jednostka • system komunikacji z jednostką SMS, MMS, email – 7 jednostek • tak – 4 jednostki • nie – 1 jednostka	• nie dotyczy – 1 jednostka • system komunikacji z jednostką SMS, MMS, email – 7 jednostek • tak – 4 jednostki • nie – 1 jednostka	• nie dotyczy – 2 jednostki • system komunikacji z jednostką SMS, MMS, email – 6 jednostek • tak – 4 jednostki • nie – 1 jednostka

PROCEDURY W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI

Wymagania	Uwagi – wymagania	Niepełnosprawność fizyczna	Niepełnosprawność sensoryczna / ruchowa	Niepełnosprawność umysłowa
Procedura w sytuacjach, gdy dostępność dla osób z niepełnosprawnościami wymaga udziału osób trzecich.	• nie dotyczy – 13 jednostek	• nie dotyczy – 1 jednostka • brak – 4 jednostki • nie – 7 jednostek • pełna możliwość, uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym – 1 jednostka	• nie dotyczy – 2 jednostki • brak – 4 jednostki • nie – 6 jednostek • pełna możliwość, uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym – 1 jednostka	• nie dotyczy – 2 jednostki • brak – 4 jednostki • nie – 6 jednostek • pełna możliwość, uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym – 1 jednostka
Procedury – czas obsługi, obsługa zdalna, w miejscu zamieszkania/przebywania,	• nie dotyczy – 13 jednostek	• nie dotyczy – 5 jednostek • nie – 7 jednostek • czas dostosowany do petenta, brak ograniczeń czasowych – 1 jednostka	• nie dotyczy – 6 jednostek • nie – 6 jednostek • czas dostosowany do petenta, brak ograniczeń czasowych – 1 jednostka	• nie dotyczy – 6 jednostek • nie – 6 jednostek • czas dostosowany do petenta, brak ograniczeń czasowych – 1 jednostka

Zasady ewakuacji osób z niepełnosprawnościami w obiekcie	Czy w scenariuszu ewakuacji lub innym dokumencie opracowanym na potrzeby ewakuacji osób w sytuacji zagrożenia dla tego budynku uwzględniono osoby z niepełnosprawnościami? Czy w budynku wyznaczone są miejsca bezpiecznego oczekiwania, drogi ewakuacji lub inne działania odnoszące się do osób z niepełnosprawnościami? Jeśli tak, prosimy o ich wymienienie oraz przytoczenie stosownych zapisów z ww. dokumentów.	• dostępna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, wydzielone pożarowo strefy na każdej kondygnacji, dostępność dróg ewakuacyjnych, dostępny system sygnalizacji alarmowej, dostępność noszy płachtowych, ewakuacja z pomocą personelu – 1 jednostka • w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określono zasady ewakuacji dla osób niepełnosprawnych , drogi ewakuacji określono w dziale ewakuacja pawilon A,B,C,- 1 jednostka • budynek ZSS w Warcie zgodnie z przeprowadzoną oceną wizualną z §212.2[8], na dzień opracowania instrukcji w przypadku obiektu, należy do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (przebywają osoby o ograniczonym stopniu poruszania się). Należy dążyć do tego aby w pierwszej kolejności ewakuować osoby o ograniczonych zdolnościach poruszania się. Wyznaczone jest miejsce zbiórki dla wszystkich ewakuowanych – 4 jednostki • nie – 4 jednostki • W Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określono zasady ewakuacji dla osób niepełnosprawnych do wydzielonych klatek schodowych (pionowe drogi ewakuacji) zapisane w dziale ewakuacja pawilon A,B i C – 1 jednostka • W INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OKREŚLONO ZASADY EWAKUACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO	• wydzielone pożarowo strefy na każdej kondygnacji, dostępność dróg ewakuacyjnych, dostępny system sygnalizacji alarmowej, dostępność noszy płachtowych, ewakuacja z osobistą pomocą personelu – 1 jednostka • w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określono zasady ewakuacji dla osób niepełnosprawnych , drogi ewakuacji określono w dziale ewakuacja pawilon A,B,C,- 1 jednostka • budynek ZSS w Warcie zgodnie z przeprowadzoną oceną wizualną z §212.2[8], na dzień opracowania instrukcji w przypadku omawianego obiektu, należy do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (przebywają osoby o ograniczonym stopniu poruszania się). Należy dążyć do tego aby w pierwszej kolejności ewakuować osoby o ograniczonych zdolnościach poruszania się. Wyznaczone jest miejsce zbiórki dla wszystkich ewakuowanych – 4 jednostki • nie dotyczy – 1 jednostka • nie – 3 jednostki • W Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określono zasady ewakuacji dla osób niepełnosprawnych do wydzielonych klatek schodowych (pionowe drogi ewakuacji) zapisane w dziale ewakuacja pawilon A,B i C – 1	• wydzielone pożarowo strefy na każdej kondygnacji, dostępność dróg ewakuacyjnych, dostępny system sygnalizacji alarmowej, dostępność noszy płachtowych, ewakuacja z osobistą pomocą personelu – 1 jednostka • w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określono zasady ewakuacji dla osób niepełnosprawnych , drogi ewakuacji określono w dziale ewakuacja pawilon A,B,C,- 1 jednostka • budynek ZSS w Warcie zgodnie z przeprowadzoną oceną wizualną z §212.2[8], na dzień opracowania instrukcji w przypadku omawianego obiektu, należy do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (przebywają osoby o ograniczonym stopniu poruszania się). Należy dążyć do tego aby w pierwszej kolejności ewakuować osoby o ograniczonych zdolnościach poruszania się. Wyznaczone jest miejsce zbiórki dla wszystkich ewakuowanych – 4 jednostki • nie dotyczy – 1 jednostka • nie – 2 jednostki • W Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określono zasady ewakuacji dla osób niepełnosprawnych do wydzielonych klatek schodowych (pionowe drogi ewakuacji) zapisane w dziale ewakuacja pawilon A,B i C – 1	• wydzielone pożarowo strefy na każdej kondygnacji, dostępność dróg ewakuacyjnych, dostępny system sygnalizacji alarmowej, dostępność noszy płachtowych, ewakuacja z osobistą pomocą personelu – 1 jednostka • w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określono zasady ewakuacji dla osób niepełnosprawnych , drogi ewakuacji określono w dziale ewakuacja pawilon A,B,C,- 1 jednostka • budynek ZSS w Warcie zgodnie z przeprowadzoną oceną wizualną z §212.2[8], na dzień opracowania instrukcji w przypadku omawianego obiektu, należy do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (przebywają osoby o ograniczonym stopniu poruszania się). Należy dążyć do tego aby w pierwszej kolejności ewakuować osoby o ograniczonych zdolnościach poruszania się. Wyznaczone jest miejsce zbiórki dla wszystkich ewakuowanych – 4 jednostki • nie dotyczy – 1 jednostka • nie – 2 jednostki • W Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określono zasady ewakuacji dla osób niepełnosprawnych do wydzielonych klatek schodowych (pionowe drogi ewakuacji) zapisane w dziale ewakuacja pawilon A,B i C – 1
--	--	--	---	---	---

		WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH (DROGI PIONOWEJ EWAKUACJI), KTÓRE SĄ ODDYMIAŁE, ZAPISANE W DZIAŁE EWAKUACJA PAWILON A,B,C, - 2 jednostki	jednostka • W INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OKREŚLONO ZASADY EWAKUACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH (DROGI PIONOWEJ EWAKUACJI), KTÓRE SĄ ODDYMIAŁE, ZAPISANE W DZIAŁE EWAKUACJA PAWILON A,B,C, - 2 jednostki	jednostka • W INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OKREŚLONO ZASADY EWAKUACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH (DROGI PIONOWEJ EWAKUACJI), KTÓRE SĄ ODDYMIAŁE, ZAPISANE W DZIAŁE EWAKUACJA PAWILON A,B,C, - 2 jednostki	jednostka • W INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OKREŚLONO ZASADY EWAKUACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH (DROGI PIONOWEJ EWAKUACJI), KTÓRE SĄ ODDYMIAŁE, ZAPISANE W DZIAŁE EWAKUACJA PAWILON A,B,C, - 2 jednostki
Deklaracja dostępności na stronie BIP jak i na stronie www?	• tak – 1 jednostka • nie dotyczy – 12 jednostek	• nie dotyczy – 1 jednostka • deklaracja dostępności na stronie BIP – 4 jednostki • tak – 7 jednostek • nie – 1 jednostka	• nie dotyczy – 1 jednostka • deklaracja dostępności na stronie BIP – 4 jednostki • tak – 7 jednostek • nie – 1 jednostka	• nie dotyczy – 2 jednostki • deklaracja dostępności na stronie BIP – 4 jednostki • tak – 6 jednostek • nie – 1 jednostka	• nie dotyczy – 2 jednostki • deklaracja dostępności na stronie BIP – 4 jednostki • tak – 6 jednostek • nie – 1 jednostka
Procedury – obsługa w przyjaznym otoczeniu, obsługa z wykorzystaniem narzędzi wspomagających komunikację.	• nie – 1 jednostka • nie dotyczy – 12 jednostek	• nie dotyczy – 1 jednostka • brak – 5 jednostek • nie – 4 jednostki • tak – 3 jednostki	• nie dotyczy – 2 jednostki • brak – 5 jednostek • nie – 3 jednostki • tak – 3 jednostki	• nie dotyczy – 2 jednostki • brak – 5 jednostek • nie – 3 jednostki • tak – 3 jednostki	• nie dotyczy – 2 jednostki • brak – 5 jednostek • nie – 3 jednostki • tak – 3 jednostki
Procedura obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami	• nie dotyczy – 13 jednostek	• nie dotyczy – 6 jednostek • nie – 7 jednostek	• nie dotyczy – 7 jednostek • nie – 6 jednostek	• nie dotyczy – 7 jednostek • nie – 6 jednostek	• nie dotyczy – 7 jednostek • nie – 6 jednostek
Wniosek o zapewnienie dostępności w jednostce	• nie – 1 jednostka • brak – 1 jednostka • nie dotyczy – 11 jednostek	• nie dotyczy – 2 jednostki • brak – 4 jednostki • istnieje taka możliwość – 5 jednostek • nie – 2 jednostki	• nie dotyczy – 2 jednostki • brak – 4 jednostki • istnieje taka możliwość – 5 jednostek • nie – 2 jednostki	• nie dotyczy – 2 jednostki • brak – 4 jednostki • istnieje taka możliwość – 5 jednostek • nie – 2 jednostki	• nie dotyczy – 2 jednostki • brak – 4 jednostki • istnieje taka możliwość – 5 jednostek • nie – 2 jednostki

DODATKOWE INFORMACJE

PYTANIE	ODPOWIEDŹ	UWAGI
Czy planowana jest realizacja rozwiązań architektonicznych w zakresie dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową?	- wymiana dźwigu osobowego, syrena akustyczna dotyczy zagrożenia pożarowego – 1 jednostka - tak- 6 jednostek - nie – 5 jednostek - nie dotyczy – 1 jednostka	
Czy przewidziane są programy wspomagające np. w postaci dotacji, by dostosować budynek pod względem architektonicznym?	- nie – 6 jednostek - tak- 6 jednostek - nie dotyczy – 1 jednostka	
Czy w jednostce przewidziano plan działania na rzecz poprawy dostępności ?	- modernizacja systemu p-Poż, remont pomieszczeń mieszkalnych segmentu C – 1 jednostka - nie- 5 jednostek - tak- 6 jednostek - nie dotyczy – 1 jednostka	
Jakie są dla Państwa priorytety w zakresie zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ?	- zapewnienie opieki mieszkańcom zgodnie z obowiązującymi standardami uwzględniając szczególne potrzeby osób - działania w zakresie zapewnienia szerszej dostępności dla osób z innymi potrzebami niż niepełnosprawność ruchowa, umysłowa – 4 jednostki - dostosowanie strony internetowej i BIP w celu zapewnienia większej dostępności. – 1 jednostka - nie dotyczy – 2 jednostki - zdalna obsługa petentów – 1 jednostka - montaż barierek i oznaczeń poziomych – 3 jednostki - budowa windy – 2 jednostki	

Podsumowanie czynności audytowych ze wskazaniami jednostek:

I. Muzeum Okręgowe w Sieradzu:

1. Dostawa i zakup platformy-pochylni przenośnej dla osób na wózkach inwalidzkich
2. Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową przed wejściem do Muzeum przy ul Dominikańskiej. (wejście to jest dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich)
3. Wymiana chodnika prowadzącego do sali edukacyjnej (znajdującego się na podwórku budynków przy Rynku 1 i 2) - na odpowiedni dla wózków inwalidzkich.
4. Likwidacja progów (lub wykonanie i zamontowanie najazdu) wejścia do sali edukacyjnej od strony podwórka. przy ul. Rynek 2
5. Szkolenia pracowników, zakresie współpracy z osobami niewidomymi, niesłyszącymi i z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
6. Instalacja urządzeń dla osób z dysfunkcją słuchu (pętle indukcyjne, słuchawki, systemy FM lub inne urządzenia wspomagające słuch)
7. Zamówienie i zakup materiałów dotykowych - tyflografik oraz kopii wybranych artefaktów, umożliwiających osobom z dysfunkcją wzroku korzystanie z oferty muzeum.

II. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu:

1. Poszerzenie bramy wjazdowej na dziedziniec BWA od strony ul. Ogrodowej. Obecne wymiary utrudniają wjazd większym samochodom osobowym, a dla pojazdów typu „bus” np. z osobami odwiedzającymi Galerie wjazd na dziedziniec często jest niemożliwy. Usunięcie progów i wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń od strony dziedzińca BWA.

Wymiana oświetlenia w Galerii na Piętrze. Oświetlenie obecne nie zapewnia właściwej jasności pomieszczenia zarówno dla osób z dysfunkcją wzroku jak również dla osób bez tej dysfunkcji.

2. BWA posiada nowoczesną, responsywną, stronę internetową zawierającą ułatwienia dla osób z dysfunkcją wzroku lub osób starszych. Wdrażana jest aplikacja do czytania maszynowego treści zamieszczonych na stronie. Wdrażane jest rozwiązanie dodawania napisów do filmów z działalności BWA umieszczanych na stronie. Potrzeby: Środki finansowe na oprogramowanie generujące napisy do relacji filmowych.

Ze względu na warunki techniczne zabytkowego budynku BWA nie jest możliwe zainstalowanie windy pionowej do Galerii na Piętrze, pełniącej ważną funkcję w działalności wystawienniczej i edukacyjnej. Aby rozwiązać problem dostępności do Galerii na Piętrze osobom z dysfunkcją ruchu, BWA opracowuje koncepcję centrum multimedialnego przekazującego obraz i dźwięk z wydarzeń na poziom parteru do głównego ciągu komunikacyjnego. Centrum realizowałoby także relacje na żywo w sieci internetowej. Ponadto będą tam wyświetlane relacje z warsztatów i archiwalne materiały z wydarzeń odbywających się w BWA.

Potrzeby: Telewizor 55/60 cali do zamontowania na poziomie parteru, kamera(y) do montażu w Galerii na Piętrze, stacja robocza, oprogramowanie itp W Galerii na Piętrze wyznaczono miejsce do wyświetlania na dużym ekranie relacji z wydarzeń lub prezentacji w wysokiej jakości obrazu i dźwięku. Potrzeby: projektor wysokiej rozdzielczości i ekran roszuwany.

3. BWA planuje zwiększenie dostępności swojej oferty kulturalnej dla osób z dysfunkcją słuchu poprzez drukowanie określonej ilości folderów i ulotek do każdego wydarzenia odbywającego się w Galerii, które będą dostępne przy wejściu. Potrzeby: drukarka laserowa formatu A3+ lub urządzenie do druku cyfrowego.

4. BWA przygotowuje się do liczniejszych grup zwiedzających nie znających języka polskiego (Min. język ukraiński).
Potrzeby: Dwie sztuki przenośnego tłumacza mowy w czasie rzeczywistym z funkcją głośnego wymawiania tłumaczonych fraz.

III. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu:

1. Zakup i montaż domofonu przed wejściem do budynku.
2. Zakup i montaż poręczy i uchwytów dla niepełnosprawnych w korytarzu.
3. Zakup i montaż wizualnego oznaczenia schodów w jaskrawym kolorze.
4. Wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością usytuowanych w pobliżu wejścia do budynku.
5. Stworzenie strony internetowej spełniającej standardy dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych.
6. Zakup i montaż tablicy typograficznej: plan rozmieszczenia pomieszczeń z oznaczeniami alfabetem Braille'a i przyciskiem SOS.
7. Zakup i instalacja urządzeń do obsługi osób słabosłyszących - pętla indukcyjna, system FM.
8. Organizacja obsługi osób korzystających z usług Domu z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, tj. komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe.

IV. Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach:

1. Zakup wózka ewakuacyjnego (tzw. schodowy wózek ewakuacyjny), stworzenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, opcjonalnie dodatkowo dla rodzin pensjonariuszy, zapewnienie informacji nt. rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, naprawa nawierzchni drogi brukowej prowadzącej do DPS-u, naprawa chodników, zniwelowanie różnic wysokości powierzchni utwardzonych na terenie DPS-u.

V. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu:

1. W planach jest przeprowadzka PODG-K do innego budynku i nie planujemy zmian architektonicznych, chociaż w obecnej siedzibie brakuje podjazdu dla wózków inwalidzkich, barierą są trzy schody przy głównym wejściu do budynku.
2. PODG-K korzysta ze strony internetowej BIP Starostwa Powiatu Sieradzkiego i jest ona dostosowana zgodnie z przepisami dla osób słabowidzących i słabosłyszących.
3. Potrzeby: komunikator głosowy, komunikacja w alfabecie Braille'a.

VI. I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.

1. Modernizacja dojść do obiektu.
2. Wykonanie 1 miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.
3. Dostawa, zakup i montaż platformy schodowej i windy przyściennej.
4. Przystosowanie podłoga oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych.
5. Montaż domofonu.
6. Montaż włączników światła.
7. Zakup i montaż drzwi wejściowych oraz wewnętrznych do sal lekcyjnych i toalet.
8. Dostosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych.
9. Zakup i instalacja urządzeń lub innych środków technicznych dla osób słabosłyszących.
10. Wprowadzenie oznakowania dla osób niedowidzących.

VII. Powiatowy Zespół Szkół w Błaszach.

1. Budowa lub modernizacja pochylni, dojść do obiektu,
2. Dostawa, zakup i montaż: podnośnika, platformy schodowej, windy wewnętrznej lub przyściennej, innych urządzeń do transportu pionowego, instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w

budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, montaż drzwi wewnętrznych

3. Przystosowanie podłoga pod powierzchnnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych
4. Montaż domofonów, włączników światła,
5. Zapewnienie dostępności cyfrowej, poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
6. Wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
7. Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów fm lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia
8. Zapewnienie na stronie internetowej jst informacji o zakresie jej działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania, zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z jst w formie określonej w tym wniosku,
9. Koszty przygotowania przedsięwzięcia grantowego oraz koszty doradztwa w zakresie dostępności w trakcie realizacji przedsięwzięcia grantowego.

VIII. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu.

1. Wejście do głównego budynku szkoły ogranicza stopień
2. Wejście do szkoły nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych
3. W budynku nie ma windy, brak pochylni, platform, (szkoła posiada 4 kondygnacje: piwnica, parter, pierwsze piętro, drugie piętro)

4. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych (szkółka posiada 4 kondygnacje: piwnica, parter, pierwsze piętro, drugie piętro)
5. Przed budynkiem brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
6. Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych
7. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 - filmy nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu,
 - brak formularza kontaktowego,
 - brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 - brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych,
 - brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych i video,
 - strona internetowa nie posiada mapy strony,
 - linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze,
8. Potrzeba finansowania tłumacza języka migowego.
9. Potrzeba finansowania pętli indukcyjnych.

IX. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach.

1. PO-W w Tomisławicach nie posiada dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Placówka korzysta z BIP Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Informacje publikowane na stronie BIP spełniają potrzeby dla osób z niepełnosprawnością. Brak własnej strony www.
2. W związku z powyższym w celu dostosowania PO-W zgodnie z przepisami prawa budynek placówki wymagałby najpierw wykonania dokumentacji technicznej a następnie generalnego remontu, co wiąże się z bardzo dużymi kosztami.

X. Starostwo Powiatowe w Seiradzu.

1. Nakładki na wnioski o udostępnienie danych z bazy danych EGİB dla osób niewidomych sporządzone w alfabecie Braille'a
2. Tabliczki informujące osoby niewidome o rodzaju spraw załatwianych w poszczególnych pokojach wydziału Geodezji, Kartografii, Kastratu i gospodarki Nieruchomościami.
3. Oznaczenie krawędzi stopni schodów prowadzących do wejścia głównego do budynku.
4. Wykonanie oznaczeń powierzchniowych – ścieżek dotykowych oraz pasów ostrzegawczych.
5. Zakup oznaczeń dotykowych na poręczach schodów i pochylni.
6. Zakup tabliczek przydrzwiowych z oznaczeniem pomieszczeń np. sanitarno-higienicznych, opisem w alfabecie Braille'a.
7. Zakup tablic informacyjnych z wykazem wydziałów, opisy w alfabecie Braille'a.
8. Zakup planów tyflograficznych.
9. Zapewnienie dostępnych dokumentów cyfrowych.
10. Zapewnienie dostępnych multimediów.
11. Szkolenie dla pracowników w zakresie dostępności – obsługa petentów.
12. Zakup pętli indukcyjnej.

19.03.2021 r.
Sporządził

Justyna

STAROSTA
Kartografii, Kastratu i
Gospodarki Nieruchomościami

Zapoznałem się